




### TC33X-2-202E

fabricante Numero di parte:	TC33X-2-202E
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 2K OHM 0.1W J LEAD TOP
Schede tecniche:	TC33X-2-202E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**TC33X-2-202E** 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo TC33X-2-202E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TC33X-2-202E Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TC33X-2-202E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di TC33X-2-202E

Numero di parte	TC33X-2-202E	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® TC33 - Open Frame	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Original-Reel®	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	2 kOhms 0.1W, 1/10W J Lead Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
Stile di terminazione	J Lead	Tolleranza	±25%
Coefficiente di temperatura	±250ppm/°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.1W, 1/10W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	2 kOhms
Altri nomi	TC33X-202EDKR	Quantità di magazzino	5000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Potenziometri, resistori variabili &gt; Potenzziometro trimmer</a>	Descrizione	TRIMMER 2K OHM 0.1W J LEAD TOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con TC33X-2-202E

Bourns, Inc. TC33X-2-202E	Parte TC33X-2-202E	Prezzo TC33X-2-202E	Distributore TC33X-2-202E
TC33X-2-202E tecnico	Azione TC33X-2-202E	Inventario TC33X-2-202E	Fornitore TC33X-2-202E
Ordine online TC33X-2-202E	Richiesta TC33X-2-202E	Immagine TC33X-2-202E	Immagine TC33X-2-202E
TC33X-2-202E pdf	Datasheet TC33X-2-202E	Scheda tecnica TC33X-2-202E	Scheda tecnica TC33X-2-202E pdf
Scarica la scheda tecnica TC33X-2-202E	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TC33X-2-202E	Bourns Inc. TC33X-2-202E
J.W. Miller / Bourns TC33X-2-202E			

### Potresti essere anche interessato:

 <b>TC35661DBG-501</b> Descrizione: TC35661DBG-501 TOS SMD Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35662XBG</b> Descrizione: TC35662XBG TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC33X-2-503E</b> Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC35604AF</b> Descrizione: TC35604AF TOS QFP Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC3405VQR</b> Descrizione: TC3405VQR MICROCHIP SSOP-3.9 Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC32MEDB713</b> Descrizione: IC SYSTEM SUPERVISOR WDT SOT223 Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC33X-2-201E</b> Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35605SBG-001</b> Descrizione: TC35605SBG-001 TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC32MCDB</b> Descrizione: IC SYSTEM SUPERVISOR SOT223-3 Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC35471F</b> Descrizione: TC35471F TOSH SOP-16P Produttori: TOSH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35605XBG-001</b> Descrizione: TC35605XBG-001 TOS BGA Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC33X-2-302F</b> Descrizione: TC33X-2-302F BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC35484BF</b> Descrizione: TC35484BF TOSHIBA QFP Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35219F(TP1)</b> Descrizione: TC35219F(TP1) TOSHIBA SOP-14 Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35470AF(EL)</b> Descrizione: TC35470AF(EL) TOSHIBA SOP16 Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC33B-1-502</b> Descrizione: TC33B-1-502 BOURNS 3X3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35470AF</b> Descrizione: TC35470AF TOSHIBA SO16 Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35661SBG-501</b> Descrizione: TC35661SBG-501 TOSHIBA TFPGA64 Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC35143BF(BS.DRY)</b> Descrizione: TC35143BF(BS.DRY) TOS QFP-64 Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35605XBM-001</b> Descrizione: TC35605XBM-001 TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC33X-2-103E</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC33X-2-203E</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35605SBG</b> Descrizione: TC35605SBG TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC32306FTG</b> Descrizione: TC32306FTG TOSHIBA QFN Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC33X-2-105E</b> Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35605XB-001</b> Descrizione: TC35605XB-001 TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35661SBG</b> Descrizione: TC35661SBG TOS TFPGA64 Produttori: TOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TC33X-2-502E</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35655XBG</b> Descrizione: TC35655XBG TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TC35661SBG-007</b> Descrizione: TC35661SBG-007 TOSHIBA BGA Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong