



XR16V654IL-F

fabricante Numero di parte:	XR16V654IL-F
Produttore / Marca	Exar Corporation
Parte della descrizione:	IC UART FIFO 64B QUAD 48QFN
Schede tecniche:	XR16V654IL-F.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

XR16V654IL-F 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo XR16V654IL-F, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XR16V654IL-F Exar Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XR16V654IL-F: Info@IC-Components.com

Le specifiche di XR16V654IL-F

Numero di parte	XR16V654IL-F	Produttore / Marca	Exar Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	48-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Tray
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	48-QFN-EP (7x7)
Caratteristiche	Internal Oscillator, Timer/Counter	Numero di canali	4, QUART
Tensione di alimentazione -	2.25 V ~ 3.6 V	Protocollo	RS232
Tasso di dati (massimo)	16Mbps	FIFO di	64 Byte
Con controllo automatico del flusso	Yes	Con codificatore / decodificatore IrDA	Yes
Con rilevazione bit di falso avvio	Yes	Con il controllo del modem	Yes
Altri nomi	1016-1468 XR16V654IL-F-ND XR16V654ILF	Quantità di magazzino	1500 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-UARTs (trasmettitore universale di ric	Descrizione	IC UART FIFO 64B QUAD 48QFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con XR16V654IL-F

Exar Corporation XR16V654IL-F	Parte XR16V654IL-F	Prezzo XR16V654IL-F	Distributore XR16V654IL-F
XR16V654IL-F tecnico	Azione XR16V654IL-F	Inventario XR16V654IL-F	Fornitore XR16V654IL-F
Ordine online XR16V654IL-F	Richiesta XR16V654IL-F	Immagine XR16V654IL-F	Immagine XR16V654IL-F
XR16V654IL-F pdf	Datasheet XR16V654IL-F	Scheda tecnica XR16V654IL-F	Scheda tecnica XR16V654IL-F pdf
Scarica la scheda tecnica XR16V654IL-F	Produttore Exar Corporation	Exar Corporation XR16V654IL-F	

Potresti essere anche interessato:

<p>XR17C152CM Descrizione: XR17C152CM XR MQFP144 Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V654DIV-F Descrizione: IC UART FIFO 64B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17D152CM Descrizione: XR17D152CM EXAR TQFP-100 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR17D152CM-F Descrizione: IC UART PCI BUS DUAL 100TQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17D152IM-F Descrizione: IC UART PCI BUS DUAL 100TQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V798IQ-F Descrizione: IC UART FIFO 64B OCTAL 100QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V554IV80-F Descrizione: IC UART FIFO 16B QUAD 80LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V654IV-F Descrizione: IC UART FIFO 64B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V554IV-F Descrizione: IC UART FIFO 16B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V554DIV Descrizione: XR16V554DIV EXAR EXAR Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V654IJ-F Descrizione: IC UART FIFO 64B QUAD 68PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V798IQTR-F Descrizione: IC UART OCT 2.25V - 3.6V 100QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V564IV80-F Descrizione: IC UART FIFO 32B QUAD 80LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17C154CV Descrizione: IC UART PCI BUS QUAD 144LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V554DIV-F Descrizione: IC UART FIFO 16B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V698IQ100-F Descrizione: IC UART FIFO 32B OCTAL 100QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17C154CV-F Descrizione: IC UART PCI BUS QUAD 144LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17C158CV-F Descrizione: IC UART PCI BUS 5V OCTAL 144LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V564IV80 Descrizione: XR16V564IV80 EXAR QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V554IJTR-F Descrizione: IC UART QUAD 2.25V - 3.6V 68PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V554IV Descrizione: XR16V554IV EXAR QFP64 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V598IQ100-F Descrizione: IC UART FIFO 16B OCTAL 100QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17C152CM-F Descrizione: IC UART PCI BUS DUAL 100TQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR17C158CV Descrizione: IC UART PCI BUS OCTAL 144LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V654DIV Descrizione: XR16V654DIV SIP LQFP Produttori: SIP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V564IV-F Descrizione: IC UART FIFO 32B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V654IV80-F Descrizione: IC UART FIFO 64B QUAD 80LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR17C154IV-F Descrizione: IC UART PCI BUS QUAD 144LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V564DIV-F Descrizione: IC UART FIFO 32B QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16V554IL-F Descrizione: IC UART FIFO 16B QUAD 48QFN Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong