



5400AT18A1000E

fabbricante Numero di parte:	5400AT18A1000E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	5400AT18A1000E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

5400AT18A1000E 100% nuovi pezzi originali 2900 disponibili, trova prezzi 5400AT18A1000E, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 5400AT18A1000E Johanson Technology con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 5400AT18A1000E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 5400AT18A1000E

Numero di parte	5400AT18A1000E	Produttore / Marca	Johanson Technology
ROS	-	fine	Solder
Serie	-	Return Loss	-8.5dB
Potenza - Max	500mW	imballaggio	Cut Tape (CT)
Altri nomi	712-1016-1	Numero di bande	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Protezione ingresso	-	Altezza (max)	0.051" (1.30mm)
Guadagno	2dBi	Intervallo di frequenze	4.9GHz ~ 5.9GHz
Gruppo di frequenza	SHF (f > 4 GHz)	Frequenza (centro / banda)	5.4GHz
Caratteristiche	-	Descrizione dettagliata	5.4GHz Chip RF Antenna 4.9GHz ~ 5.9GHz 2dBi Solder Surface Mount
applicazioni	-	Tipo di antenna	Chip
Quantità di magazzino	2900 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF
Descrizione	RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con 5400AT18A1000E

Johanson Technology 5400AT18A1000E	5400AT18A1000E parte	5400AT18A1000E Prezzo	Distributore 5400AT18A1000E
5400AT18A1000E tecnico	Stock 5400AT18A1000E	Inventario 5400AT18A1000E	5400AT18A1000E Fornitore
Ordine online 5400AT18A1000E	5400AT18A1000E Richiesta	Immagine 5400AT18A1000E	Immagine 5400AT18A1000E
5400AT18A1000E pdf	Scheda tecnica 5400AT18A1000E	Scheda tecnica 5400AT18A1000E	5400AT18A1000E pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 5400AT18A1000E	Johanson Technology Produttore	Johanson Technology 5400AT18A1000E	Johanson 5400AT18A1000E
Johanson Technology Inc. 5400AT18A1000E			

Potresti essere anche interessato:

<p>5406NT4G Descrizione: ON SOT-252 Produttori: ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5406495-1 Descrizione: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>54040-003-LF Descrizione: FCI SMD Produttori: FCI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2640 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409177 Descrizione: 5409177 SW SMD Produttori: SW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400085 Descrizione: 5400085 SP SMD Produttori: SP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409117 Descrizione: 5409117 SW SMD Produttori: SW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>540770 Descrizione: 540770 XIRCOM 2k reel Produttori: XIRCOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400339 Descrizione: 5400339 OKI DIP Produttori: OKI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>54087 Descrizione: 54087 ENRI DIP Produttori: ENRI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5406 Descrizione: 5406 PANJIT强茂 DO-201AD Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409DMQB Descrizione: 5409DMQB FAI DIP Produttori: FAI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400J(5400/BCAJ) Descrizione: 5400J(5400/BCAJ) TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5400BL15B100E Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409175 Descrizione: 5409175 SW DIP Produttori: SW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400J Descrizione: 5400J TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2603 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>54040-004-LF Descrizione: 54040-004-LF FCI SMD Produttori: FCI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2895 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5401GM Descrizione: ON TO-220 Produttori: ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2865 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409093 Descrizione: 5409093 SW DIP Produttori: SW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2751 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5406443-1 Descrizione: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409155 Descrizione: 5409155 SP SMD Produttori: SP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2638 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5400BL15B050E Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5406566-2 Descrizione: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5406514-1 Descrizione: CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5401 Descrizione: KEC SOT23-3 Produttori: KEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5401# Descrizione: Holtek SOT23-6 Produttori: Holtek Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5401DM Descrizione: 5401DM FAIRCHILD TO-263 Produttori: FAIRCHILD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5408-37 Descrizione: 5408-37 MIDCOM SOP16 Produttori: MIDCOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409183 Descrizione: 5409183 SW SMD Produttori: SW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2832 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT3216LL00R2400A Descrizione: RF ANT 2.45GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong