



## DS1100Z-30

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	DS1100Z-30
<b>Produttore / Marca</b>	Maxim Integrated
<b>Parte della descrizione:</b>	IC DELAY LINE 5TAP 30NS 8SOIC
<b>Schede tecniche:</b>	DS1100Z-30.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Contiene piombo / RoHS non conforme
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2641 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**DS1100Z-30** 100% nuovi pezzi originali 2641 disponibili, trova prezzi DS1100Z-30, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS1100Z-30 Maxim Integrated con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS1100Z-30: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di DS1100Z-30

Numero di parte	DS1100Z-30	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Tensione di alimentazione -	4.75 V ~ 5.25 V	toccare Incremento	6ns
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di prese / passi	5
Numero di ritardi indipendenti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Nonprogrammable
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 30ns 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Ritardo al 1 ° Tap	6ns
Numero di parte base	DS1100	Disponibile ritardi totali	30ns
Quantità di magazzino	2641 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; Linee orologio/temporizzazione-ritardo</a>
Descrizione	IC DELAY LINE 5TAP 30NS 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

### Parole chiave realizzate con DS1100Z-30

Maxim Integrated DS1100Z-30	DS1100Z-30 parte	DS1100Z-30 Prezzo	Distributore DS1100Z-30
DS1100Z-30 tecnico	Stock DS1100Z-30	Inventario DS1100Z-30	DS1100Z-30 Fornitore
Ordine online DS1100Z-30	DS1100Z-30 Richiesta	Immagine DS1100Z-30	Immagine DS1100Z-30
DS1100Z-30 pdf	Scheda tecnica DS1100Z-30	Scheda tecnica DS1100Z-30	DS1100Z-30 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DS1100Z-30	Maxim Integrated Produttore	Maxim Integrated DS1100Z-30	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>DS1100Z-125</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 125NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-60</b>  <b>Descrizione:</b> MAXIM SOP-8  <b>Produttori:</b> MAXIM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100M-50</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8DIP  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1101SM03</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> MEDL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2860 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-25+T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-25+T&amp;R DALLAS SOP  <b>Produttori:</b> DALLAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1101SM04</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> MEDL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-200+T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-200+T&amp;R DALLAS SOP  <b>Produttori:</b> DALLAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2792 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-60+</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 60NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-35+T</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 35NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1101SM01</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> MEDL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-40</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 40NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-45+T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-45+T&amp;R DALLAS SOP  <b>Produttori:</b> DALLAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2636 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100Z-25+T</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2786 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-50+T</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-50+T MAXIM SOP8  <b>Produttori:</b> MAXIM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100U-50</b>  <b>Descrizione:</b> MAXIM USOP-8  <b>Produttori:</b> MAXIM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3334 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100Z-250</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 250NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-30/TR</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-30/TR DALLAS SOP  <b>Produttori:</b> DALLAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-500</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 500NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100Z-30/T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 30NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-100+T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 100NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-20+</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100Z-40/T&amp;R</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 40NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-100-T1</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-100-T1 DS SOP8  <b>Produttori:</b> DS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-250+</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 250NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100U-50+</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8UMAX  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-150</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 150NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1100Z-25/TR</b>  <b>Descrizione:</b> DS1100Z-25/TR DS SOP8  <b>Produttori:</b> DS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2687 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1100Z-20</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DS1101SM02</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> AEI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1100Z-35</b>  <b>Descrizione:</b> IC DELAY LINE 5TAP 35NS 8SOIC  <b>Produttori:</b> Maxim Integrated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2679 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong