




1822

fabricante Numero di parte:	1822
Produttore / Marca	JKL Components Corporation
Parte della descrizione:	LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 36V
Schede tecniche:	1822.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

1822 100% nuovi pezzi originali 400 in magazzino, trova il prezzo 1822, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 1822 JKL Components Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 1822: Info@IC-Components.com


Le specifiche di 1822

Numero di parte	1822	Produttore / Marca	JKL Components Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	Incandescent Lamp Clear 36V Round with Domed Top, T-3 1/4 Miniature Bayonet	Colore	Clear
Digitare	Incandescent	Tensione nominale	36V
Tipo conduttore	Miniature Bayonet	MSCP (Potenza media candela sferica)	2.1
Stile dell'obiettivo	Round with Domed Top	Dimensione lenti	RT-3 1/4
Altri nomi	1822JK	Quantità di magazzino	400 pcs Stock
Categoria	Optoelettronica > Lampade-incandescenza, neon	Descrizione	LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 36V
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 1822

JKL Components Corporation 1822	Parte 1822	Prezzo 1822	Distributore 1822
1822 tecnico	Azione 1822	Inventario 1822	Fornitore 1822
Ordine online 1822	Richiesta 1822	Immagine 1822	Immagine 1822
1822 pdf	Datasheet 1822	Scheda tecnica 1822	Scheda tecnica 1822 pdf
Scarica la scheda tecnica 1822	Produttore JKL Components Corporation	JKL Components Corporation 1822	JKL Components Corp. 1822

Potresti essere anche interessato:

<p>1821-8818 Descrizione: 1821-8818 HP BGA Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0133 REV1.1 Descrizione: 1822-0133 REV1.1 ALCATEL TQFP-128 Produttori: ALCATEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0310REV-C Descrizione: 1822-0310REV-C AMIS PQFP-208P Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1821-5972/AMIS15507-508 Descrizione: 1821-5972/AMIS15507-508 HP/AMIS QFP-100P Produttori: HP/AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-4922 Descrizione: 1821-4922 AGILENT BGA Produttori: AGILENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0633 REV5.3 Descrizione: 1822-0633 REV5.3 ST QFP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1822-0167 Descrizione: 1822-0167 LSI BGA Produttori: LSI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0334 Descrizione: 1822-0334 LSI BGA Produttori: LSI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0633 Descrizione: 1822-0633 ST QFP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1821-3836 Descrizione: 1821-3836 QFP 99 Produttori: QFP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0465/CONBIS Descrizione: 1822-0465/CONBIS AMIS QFP208 Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0465 Descrizione: 1822-0465 HP PQFP-208P Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1822-0633/REV5.3 Descrizione: 1822-0633/REV5.3 ST TQFP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-4429(REVA) Descrizione: 1821-4429(REVA) AMIS PLCC-44P Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-5087(REV2.0) Descrizione: 1821-5087(REV2.0) LSI PLCC-68P Produttori: LSI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1821-2140/12135-501 Descrizione: 1821-2140/12135-501 AMIS QFP-100P Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-2207/REV5.1 Descrizione: 1821-2207/REV5.1 ST QFP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-0618 Descrizione: 1822-0618 AGILENT BGA Produttori: AGILENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1822-0014 Descrizione: 1822-0014 ExtendedSystems TQFP-100P Produttori: ExtendedSystems Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-3958/A6610SEB-XC Descrizione: 1821-3958/A6610SEB-XC A PLCC44 Produttori: A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-5608 Descrizione: 1821-5608 LSI BGA Produttori: LSI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1821-8718 Descrizione: 1821-8718 AMIS/HP SOP-16 Produttori: AMIS/HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1822-000072  Descrizione: 1822-000072 AVAGO QFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-4799 Descrizione: 1821-4799 AMIS PLCC-44P Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1822-0591 Descrizione: 1822-0591 ST QFP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-5095 Descrizione: 1821-5095 TI PLCC-44 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-8846/4.0 Descrizione: 1821-8846/4.0 ST TSSOP28 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>1822-0324 Descrizione: 1822-0324 HP SOP-16 Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1821-4633REVA Descrizione: 1821-4633REVA AMIS PLCC-44P Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VCC 1822 Descrizione: LAMP INCAND T-3.25 MINI BAYO 36V Produttori: VCC (Visual Communications Company) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong