




muRata
INNOVATOR IN ELECTRONICS

MM9329-2700RA1

fabbricante Numero di parte:	MM9329-2700RA1
Produttore / Marca	MURATA
Parte della descrizione:	MURATA SMD
Schede tecniche:	MM9329-2700RA1(1).pdf MM9329-2700RA1(2).pdf MM9329-2700RA1(3).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

MM9329-2700RA1 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo MM9329-2700RA1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MM9329-2700RA1 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MM9329-2700RA1: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MM9329-2700RA1

Numero di parte	MM9329-2700RA1	Produttore / Marca	MURATA
Terminazione dello schermo	Solder	Serie	9329
imballaggio	Cut Tape (CT)	Altri nomi	490-8452-1
temperatura di esercizio	-40°C ~ 90°C	Numero di porte	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Caratteristica di fissaggio	-
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)	cicli di accoppiamento	-
Perdita di inserzione	-	Protezione ingresso	-
include	-	Impedenza	50 Ohm
Colore involucro	Silver	Frequenza - Max	6GHz
Caratteristiche	-	Tipo di fissaggio	Snap-On
materiale dielettrico	-	Descrizione dettagliata	GSC Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohm Surface Mount Solder
terminazione contatto	Solder	Tipo connettore	Receptacle, Female Socket
Tipo connettore	GSC	Placcatura del contatto centrale	Gold
Materiale di contatto del centro	Copper Alloy	Gruppo di cavi	-
Materiale corpo	Copper Alloy	Finitura del corpo	Silver
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati
Descrizione	MURATA SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	

Parole chiave realizzate con MM9329-2700RA1

Murata Electronics MM9329-2700RA1	Parte MM9329-2700RA1	Prezzo MM9329-2700RA1	Distributore MM9329-2700RA1
MM9329-2700RA1 tecnico	Azione MM9329-2700RA1	Inventario MM9329-2700RA1	Fornitore MM9329-2700RA1
Ordine online MM9329-2700RA1	Richiesta MM9329-2700RA1	Immagine MM9329-2700RA1	Immagine MM9329-2700RA1
MM9329-2700RA1 pdf	Datasheet MM9329-2700RA1	Scheda tecnica MM9329-2700RA1	Scheda tecnica MM9329-2700RA1 pdf
Scarica la scheda tecnica MM9329-2700RA1	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics MM9329-2700RA1	MURATA MM9329-2700RA1
Murata Electronics North America MM9329-2700RA1	TOKO / Murata MM9329-2700RA1		

Potresti essere anche interessato:

 <p>MM912H634 Descrizione: MM912H634 FREESCALE QFP32 Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9515N Descrizione: NS DIP-28 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2734 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM912H634CV1AE Descrizione: MM912H634CV1AE FREESCALE TQFP48 Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MM912J637AM2EP Descrizione: FREESCALE QFN Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM908E624ACPEWR2 Descrizione: FREESCALE SSOP Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM912F634CV2AE Descrizione: IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM912H634DVIAE Descrizione: NA SOP20 Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM93C56M8X Descrizione: NS SMD Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM912F634CV1AE Descrizione: IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MM9329-2700TB2 Descrizione: Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM908E630CVFC Descrizione: MM908E630CVFC FREESCALE QFN Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM912F634CV2AP Descrizione: IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MM908E626AVPEK Descrizione: IC STEPPER MOTOR DRVR 54SOIC Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM912J637AM2 Descrizione: MM912J637AM2 FREESCALE QFN48 Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9642XBX Descrizione: NS NA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45435 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MM908E624AYEW Descrizione: IC TRPL SWITCH MCU/LIN 54-SOIC Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2881 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9616-VJG Descrizione: MM9616-VJG NS QFP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM9329-2700RB5 Descrizione: MURATA SMD Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM908E625ACPEK Descrizione: FREESCA SOP Produttori: FREESCA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM93C46M8 Descrizione: FAIRCHILD SOP-8 Produttori: FAIRCHILD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2668 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9642-LQ2 Descrizione: NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9601-VEH Descrizione: NS QFP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM9329-4700 Descrizione: MM9329-4700 MURATA SMD Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM908E624AYPEW Descrizione: IC SW TRPL HISIDE MCU/LIN 54SOIC Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM93C46AM8X Descrizione: FSC SOP8S Produttori: FSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9526-VJG Descrizione: NS QFP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9654 Descrizione: NS 64LLP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MM908E626AVEK Descrizione: FREESCALE SSOP54 Produttori: FREESCALE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MM9641-VUW Descrizione: NS QFP208 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MM9329-2700TB1 Descrizione: MURATA SMD Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong