

IMAGE NOT AVAILABLE



SN751177NSRG4

fabbricante Numero di parte:	SN751177NSRG4
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC DUAL DIFF DRVR/RCVR 16SO
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

SN751177NSRG4 100% nuovi pezzi originali 2600 disponibili, trova prezzi SN751177NSRG4, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SN751177NSRG4 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SN751177NSRG4: Info@IC-Components.com

Le specifiche di SN751177NSRG4

Numero di parte	SN751177NSRG4	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V	Digitare	Transceiver
Contenitore dispositivo fornitore	16-SO	Serie	-
Isteresi ricevente	50mV	Protocollo	RS422, RS485
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
temperatura di esercizio	-20°C ~ 85°C	Numero di driver / ricevitori	2/2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
doppio	Full	Descrizione dettagliata	2/2 Transceiver Full RS422, RS485 16-SO
Data Rate	-	Numero di parte base	SN751177
Quantità di magazzino	2600 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori
Descrizione	IC DUAL DIFF DRVR/RCVR 16SO	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con SN751177NSRG4

SN751177NSRG4	SN751177NSRG4 parte	SN751177NSRG4 Prezzo	Distributore SN751177NSRG4
SN751177NSRG4 tecnico	Stock SN751177NSRG4	Inventario SN751177NSRG4	SN751177NSRG4 Fornitore
Ordine online SN751177NSRG4	SN751177NSRG4 Richiesta	Immagine SN751177NSRG4	Immagine SN751177NSRG4
SN751177NSRG4 pdf	Scheda tecnica SN751177NSRG4	Scheda tecnica SN751177NSRG4	SN751177NSRG4 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica SN751177NSRG4	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>SN751177N Descrizione: IC DIFF LINE DRIVER/REC16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75116N Descrizione: IC DIFF LINE TRANS 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75112DR SOP3.9 Descrizione: SN75112DR SOP3.9 TI SOP14-3.9 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75124N Descrizione: IC TRIPLE LINE RECEIVER 16DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75122N Descrizione: SN75122N TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75114N Descrizione: IC DUAL DIFF LINE DRIVER 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2860 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75117N Descrizione: SN75117N TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN751178NSRG4 Descrizione: IC DUAL DIFF DRVR/RCVR 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75113DR Descrizione: SN75113DR TI SOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75118N Descrizione: IC DIFF LINE TRANS 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75113N Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2806 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75112DR Descrizione: IC DUAL LINE DRIVER 14-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN751178 Descrizione: N/A Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75121N Descrizione: IC DUAL LINE DRIVERS 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2661 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75119D Descrizione: IC DIFF LINE TXRX TRI-ST 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2850 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN751178NSR Descrizione: IC DIFF LINE DRIVER/REC16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75121NSR Descrizione: IC DUAL LINE DRVR HS 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2666 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN751177NSR Descrizione: IC DIFF LINE DRIVER/REC16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75115N Descrizione: IC DUAL DIFF LINE REC 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN751177 Descrizione: SN751177 TI SOP-16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN751178N Descrizione: IC DIFF LINE DRIVER/REC16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75123N Descrizione: IC DUAL LINE DRIVERS 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75116NSR Descrizione: IC DIFF LINE TXRX TRI-ST 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75113NSR Descrizione: IC DUAL DIFF LINE DRVR 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN751178NS Descrizione: SN751178NS TI SMD Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75119P Descrizione: IC DIFF LINE TRANS 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75115 Descrizione: N/A Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SN75123 Descrizione: SN75123 TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75115NSR Descrizione: IC DUAL DIFF LINE DRIVER 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SN75116D Descrizione: IC DIFFERENTIAL LINE TXRX 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2601 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong