



AD8313ARM-REEL7

fabricante Numero di parte:	AD8313ARM-REEL7
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Schede tecniche:	AD8313ARM-REEL7.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD8313ARM-REEL7 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo AD8313ARM-REEL7, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8313ARM-REEL7 ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8313ARM-REEL7: Info@IC-Components.com



























Le specifiche di AD8313ARM-REEL7

Numero di parte	AD8313ARM-REEL7	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8313	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
Descrizione dettagliata	RF Detector IC RADAR, 802.11/WiFi, 8.2.16/WiMax, Wireless LAN 100MHz ~ 2.5GHz -65dBm ~ 0dBm ±1dB 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Frequenza	100MHz ~ 2.5GHz
Corrente - Alimentazione	13.7mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	-65dBm ~ 0dBm	Precisione	±1dB
Tipo RF	RADAR, 802.11/WiFi, 8.2.16/WiMax, Wireless LAN	Altri nomi	AD8313ARM-REEL7-ND AD8313ARM-REEL7TR
Quantità di magazzino	1500 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF
Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con AD8313ARM-REEL7

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARM-REEL7	Parte AD8313ARM-REEL7	Prezzo AD8313ARM-REEL7	Distributore AD8313ARM-REEL7
AD8313ARM-REEL7 tecnico	Azione AD8313ARM-REEL7	Inventario AD8313ARM-REEL7	Fornitore AD8313ARM-REEL7
Ordine online AD8313ARM-REEL7	Richiesta AD8313ARM-REEL7	Immagine AD8313ARM-REEL7	Immagine AD8313ARM-REEL7
AD8313ARM-REEL7 pdf	Datasheet AD8313ARM-REEL7	Scheda tecnica AD8313ARM-REEL7	Scheda tecnica AD8313ARM-REEL7 pdf
Scarica la scheda tecnica AD8313ARM-REEL7	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARM-REEL7	AD AD8313ARM-REEL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARM-REEL7	Analog Devices Inc. AD8313ARM-REEL7	Analog Devices, Inc. AD8313ARM-REEL7	

Potresti essere anche interessato:

 <p>AD8314ARMZ Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD830JRZ-REEL7 Descrizione: AD830JRZ-REEL7 AD SOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ARMZ(J5A) Descrizione: AD8314ARMZ(J5A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8313ARM Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8314ACPZ Descrizione: AD8314ACPZ ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8314ACPZ-REEL7 Descrizione: AD8314ACPZ-REEL7 ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD830JRZ Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8313ARM-REEL Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8312ACBZ-P7 Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8314ACP-WP Descrizione: AD8314ACP-WP ADI LFCSP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8310ARMZ-REEL Descrizione: AD8310ARMZ-REEL AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ARMZ-REEL Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8314ARMZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ARM-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ARM(J5A) Descrizione: AD8314ARM(J5A) AD MSOP-8P Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8313ARMZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ARM Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8313ARMZ Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8314ACPZ-RL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8310ARM Descrizione: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD830ARZ-REEL7 Descrizione: IC AMP VIDEO DIFF HS 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD830JRZ-R7 Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8314ACP-REEL7 Descrizione: AD8314ACP-REEL7 AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8313ARM(J1A) Descrizione: AD8313ARM(J1A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8312ACBZ-P2 Descrizione: AD8312ACBZ-P2 AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD830JR Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD830ARZ Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8314ARM-REEL Descrizione: AD8314ARM-REEL ADI MSOP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8310ARMZ-REEL7 Descrizione: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8310ARMZ Descrizione: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong