



BU24025MWV-E2

fabricante Numero di parte:	BU24025MWV-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC SYSTEM LENS DRIVER 44UQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BU24025MWV-E2 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo BU24025MWV-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BU24025MWV-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BU24025MWV-E2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BU24025MWV-E2

Numero di parte	BU24025MWV-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	44-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	44-UQFN (6x6)
temperatura di esercizio	-10°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Serial 44-UQFN (6x6)
Tecnologia	Power MOSFET	Interfaccia	Serial
applicazioni	Camera	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 3.6 V
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Corrente - Uscita	500mA
Configurazione di uscita	Half Bridge (14)	Tensione - Carico	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo di motore - Stepper	Bipolar	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC, Voice Coil Motor
Risoluzione del passo	1, 1/2	Altri nomi	BU24025MWV-E2TR
Quantità di magazzino	700 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori
Descrizione	IC SYSTEM LENS DRIVER 44UQFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con BU24025MWV-E2

LAPIS Semiconductor BU24025MWV-E2	Parte BU24025MWV-E2	Prezzo BU24025MWV-E2	Distributore BU24025MWV-E2
BU24025MWV-E2 tecnico	Azione BU24025MWV-E2	Inventario BU24025MWV-E2	Fornitore BU24025MWV-E2
Ordine online BU24025MWV-E2	Richiesta BU24025MWV-E2	Immagine BU24025MWV-E2	Immagine BU24025MWV-E2
BU24025MWV-E2 pdf	Datasheet BU24025MWV-E2	Scheda tecnica BU24025MWV-E2	Scheda tecnica BU24025MWV-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BU24025MWV-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BU24025MWV-E2	Kionix Inc. BU24025MWV-E2
Rohm Semiconductor BU24025MWV-E2			

Potresti essere anche interessato:

<p>BU24590-80 Descrizione: BU24590-80 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2391KN-E2 Descrizione: BU2391KN-E2 ROHM QFN-20P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24590-8J Descrizione: BU24590-8J ROHM TQFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU2367FV Descrizione: BU2367FV ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2389KN-E2 Descrizione: BU2389KN-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2396KN-E2 Descrizione: IC CLOCK GENERATOR 3CH 20VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU2367FV-FE2 Descrizione: BU2367FV-FE2 ROHM SSOP-20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2391KN-FE2 Descrizione: BU2391KN-FE2 ROHM QFN-20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2365FV-E2 Descrizione: IC CLOCK GEN WVCXO SSOP-B24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BU24591-7F Descrizione: BU24591-7F ic QFP Produttori: ic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2374F Descrizione: BU2374F ROHM TSSOP14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24038GW-E2 Descrizione: IC SYSTEM LENS DRIVER 75UCSP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU2370FV-E2 Descrizione: BU2370FV-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24545-AJ Descrizione: BU24545-AJ ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2389KN Descrizione: BU2389KN ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU24036MWV-E2 Descrizione: ? -STEP SYSTEM LENS DRIVER FOR D Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24590-9H Descrizione: BU24590-9H ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2373FV-E2 Descrizione: IC HI PERFORMANCE VCO SSOP-B14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU2374FV-E2 Descrizione: IC CLK VCO VIDEO 60MHZ 1CIR Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24590-8H Descrizione: BU24590-8H ROHM QFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24590-8Y Descrizione: BU24590-8Y rohm QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU24591-7B Descrizione: BU24591-7B ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2394KN-E2 Descrizione: IC CLOCK GENERATOR 3CH 20VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24590-8W Descrizione: BU24590-8W ROHM QFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU24530-9E Descrizione: BU24530-9E ROHM QFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2385KN-E2 Descrizione: BU2385KN-E2 ROHM QFN-20P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24033GW-E2 Descrizione: IC SYSTEM LENS DRIVER 75UCSP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU24024GU Descrizione: BU24024GU ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24530-9E. Descrizione: BU24530-9E. ROHM QFP64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU24591-7H Descrizione: BU24591-7H ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong