



HHM2942A2

fabricante Numero di parte:	HHM2942A2
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402
Schede tecniche:	HHM2942A2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HHM2942A2 100% nuovi pezzi originali 30000 in magazzino, trova il prezzo HHM2942A2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM2942A2 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM2942A2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HHM2942A2

Numero di parte	HHM2942A2	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore dispositivo fornitore	-	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz 19.2dB 0402 (1005 Metric)
Frequenza	2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz	Potenza - Max	-
Perdita di inserzione	0.45dB	Return Loss	18dB
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	19.2dB	Isolamento	-
Altri nomi	445-15665-1	Quantità di magazzino	30000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con HHM2942A2

TDK Corporation HHM2942A2	Parte HHM2942A2	Prezzo HHM2942A2	Distributore HHM2942A2
HHM2942A2 tecnico	Azione HHM2942A2	Inventario HHM2942A2	Fornitore HHM2942A2
Ordine online HHM2942A2	Richiesta HHM2942A2	Immagine HHM2942A2	Immagine HHM2942A2
HHM2942A2 pdf	Datasheet HHM2942A2	Scheda tecnica HHM2942A2	Scheda tecnica HHM2942A2 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM2942A2	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM2942A2	

Potresti essere anche interessato:

<p>HHM1947A4 Descrizione: HHM1947A4 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2481A1 Descrizione: HHM2481A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2319B2 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM9602DW Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2245SA3 Descrizione: HHM2245SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2680A1 Descrizione: HHM2680A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2233SA7 Descrizione: HHM2233SA7 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2225SA1 Descrizione: HHM2225SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2480 Descrizione: HHM2480 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2101 Descrizione: HHM2101 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2209SA1 Descrizione: HHM2209SA1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2409 Descrizione: HHM2409 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2202SA3 Descrizione: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2227SA1 Descrizione: HHM2227SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106B1 Descrizione: HHM22106B1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2203SA1 Descrizione: HHM2203SA1 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106C1 Descrizione: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2401 Descrizione: HHM2401 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2241SA3 Descrizione: HHM2241SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2204SA1 Descrizione: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2602 Descrizione: HHM2602 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2206 Descrizione: HHM2206 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22143B1 Descrizione: HHM22143B1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1942A3 Descrizione: HHM1942A3 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2310A1 Descrizione: HHM2310A1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2106 Descrizione: HHM2106 TDK 1206C Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2415A1 Descrizione: HHM2415A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1932A2 Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2215SA5 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2620A2 Descrizione: HHM2620A2 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong