



MPC942CACR2

fabricante Numero di parte:	MPC942CACR2
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP
Schede tecniche:	MPC942CACR2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPC942CACR2 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo MPC942CACR2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC942CACR2 IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC942CACR2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MPC942CACR2

Numero di parte	MPC942CACR2	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	MPC942	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-TQFP (7x7)	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Frequenza - Max	250MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Produzione	LVC MOS
Scopo principale	Intel CPU Servers	Ingresso	LVC MOS, LV TTL
PLL	No	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:18
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Quantità di magazzino	700 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione	Descrizione	IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPC942CACR2

IDT (Integrated Device Technology) MPC942CACR2	Parte MPC942CACR2	Prezzo MPC942CACR2	Distributore MPC942CACR2
MPC942CACR2 tecnico	Azione MPC942CACR2	Inventario MPC942CACR2	Fornitore MPC942CACR2
Ordine online MPC942CACR2	Richiesta MPC942CACR2	Immagine MPC942CACR2	Immagine MPC942CACR2
MPC942CACR2 pdf	Datasheet MPC942CACR2	Scheda tecnica MPC942CACR2	Scheda tecnica MPC942CACR2 pdf
Scarica la scheda tecnica MPC942CACR2	Produttore IDT (Integrated Device Technology)	IDT (Integrated Device Technology) MPC942CACR2	IDT MPC942CACR2
IDT (Integrated Device Technology) MPC942CACR2	IDT, Integrated Device Technology Inc	Integrated Device Technology (IDT) MPC942CACR2	
	MPC942CACR2		

Potresti essere anche interessato:

<p>MPC9352ACR2 Descrizione: IC CLK GEN ZD 1:1 32-LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC93R52FAR2 Descrizione: MPC93R52FAR2 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC942CAC Descrizione: IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-TQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC940LAC Descrizione: IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9443FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:16 350MHZ 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9448 Descrizione: MPC9448 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPC9352XAA Descrizione: MPC9352XAA MOT QFP() Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9448ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC942CAC Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9350FA Descrizione: IC CLOCK GENERATOR PLL LV 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446 Descrizione: MPC9446 FREESCALE TQFP32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC942PFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC940LACR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLOCK DISTRIBUTION 1:18 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC940LFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC940LAC Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPC9351 Descrizione: MPC9351 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MPC942C Descrizione: MPC942C IDT QFP-32L Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPC940L Descrizione: MPC940L MOTOROLA QFP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC9448ACR2 QFP32 Descrizione: MPC9448ACR2 QFP32 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong