



**ECASD40J107M015K00**

fabricante Numero di parte:	ECASD40J107M015K00
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD
Schede tecniche:	ECASD40J107M015K00(1).pdf ECASD40J107M015K00(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

ECASD40J107M015K00 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo ECASD40J107M015K00, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ECASD40J107M015K00 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ ECASD40J107M015K00: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di ECASD40J107M015K00

Numero di parte	ECASD40J107M015K00	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	ECAS	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	2917 (7343 Metric)	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 105°C
Descrizione dettagliata	100µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 15 mOhm 1000 Hrs @ 105°C	Tensione - nominale	6.3V
Giudizi	-	Dimensioni / Dimension	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
Altezza - In sede (max)	0.075" (1.90mm)	Digitare	Polymer
Capacità	100µF	Tolleranza	±20%
ESR (Resistenza in serie equivalente)	15 mOhm	Durata alla temp.	1000 Hrs @ 105°C
applicazioni	General Purpose	Distanza conduttori	-
Montaggio superficiale Superficie Terreno	0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)	Corrente di ondulazione @ alta frequenza	2A @ 100kHz
Altri nomi	490-5465-6	Quantità di magazzino	2000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Condensatori &gt; Condensatori di alluminio-polimero</a>	Descrizione	CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con ECASD40J107M015K00

Murata Electronics ECASD40J107M015K00	Parte ECASD40J107M015K00	Prezzo ECASD40J107M015K00	Distributore ECASD40J107M015K00
ECASD40J107M015K00 tecnico	Azione ECASD40J107M015K00	Inventario ECASD40J107M015K00	Fornitore ECASD40J107M015K00
Ordine online ECASD40J107M015K00	Richiesta ECASD40J107M015K00	Immagine ECASD40J107M015K00	Immagine ECASD40J107M015K00
ECASD40J107M015K00 pdf	Datasheet ECASD40J107M015K00	Scheda tecnica ECASD40J107M015K00	Scheda tecnica ECASD40J107M015K00 pdf
Scarica la scheda tecnica ECASD40J107M015K00	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics ECASD40J107M015K00	MURATA ECASD40J107M015K00
Murata Electronics North America	TOKO / Murata ECASD40J107M015K00		
ECASD40J107M015K00			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>ECASD40J686M015K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD40D227M009K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>A700D107M006ATE018</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD Produttori: KEMET Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ECASD40G826M016K00</b> Descrizione: ECASD40G826M016K00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>6SEPC470MW</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2SEPC820MX+TSS</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>4SEPC560MW+TSS</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2R5SEP680M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD60D477M006K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>20SEPF390M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 390UF 20% 20V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>16SEPC100M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>10SVP33M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 33UF 20% 10V SMD Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>4SEP1200M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD40J107M015K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>6SEPC470MX</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ECA-1EM101</b> Descrizione: CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD40D227M015K00</b> Descrizione: ECASD40D227M015K00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>16SEPC180MX</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 42200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>16SEQP150M+T</b> Descrizione: CAP ALUMINUM 150UF 16V 20% (10 X Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD90J227M010K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECA-1CM471B</b> Descrizione: CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ECA1085-18-A8F</b> Descrizione: ECA1085-18-A8F TO-263 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECA-1VM101</b> Descrizione: CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2SW330M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD Produttori: Rubycon Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>10SVPE220M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 220UF 20% 10V SMD Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>APXA100ARA560MF55G</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD Produttori: Nippon Chemi-Con Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>4SEPC680M</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V T/H Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ECASD40D157M009K00</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 150UF 20% 2V SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ECASD60G187M012K00</b> Descrizione: ECASD60G187M012K00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>APSK2R5ELL561ME08S</b> Descrizione: CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V T/H Produttori: Nippon Chemi-Con Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong