

IMAGE NOT AVAILABLE



## VSP3210Y

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	VSP3210Y
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CCD SIGNAL PROC/SCAN 48-LQFP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**VSP3210Y** 100% nuovi pezzi originali 2683 disponibili, trova prezzi VSP3210Y, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista VSP3210Y con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ VSP3210Y: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di VSP3210Y

Numero di parte	VSP3210Y	Produttore / Marca	N/A
Digitare	CCD Signal Processor	Contenitore dispositivo fornitore	48-LQFP (7x7)
Serie	-	imballaggio	Tray
Contenitore / involucro	48-LQFP	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Numero di parte base	VSP3210
applicazioni	Scanners	Quantità di magazzino	2683 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Elaborazione lineare-video</a>	Descrizione	IC CCD SIGNAL PROC/SCAN 48-LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con VSP3210Y

VSP3210Y	VSP3210Y parte	VSP3210Y Prezzo	Distributore VSP3210Y
VSP3210Y tecnico	Stock VSP3210Y	Inventario VSP3210Y	VSP3210Y Fornitore
Ordine online VSP3210Y	VSP3210Y Richiesta	Immagine VSP3210Y	Immagine VSP3210Y
VSP3210Y pdf	Scheda tecnica VSP3210Y	Scheda tecnica VSP3210Y	VSP3210Y pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica VSP3210Y	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3010Y</b>  <b>Descrizione:</b> IC SIGNAL PROC CCD/CIS 48LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2502GWDR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP2502GWDR TI BGAPB  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5602RSHR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5602RSHR TI QFN-48  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2582RHNR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD SIGNAL PROC 12BIT 36-QFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3000Y/2K</b>  <b>Descrizione:</b> VSP3000Y/2K BB QFP-48  <b>Produttori:</b> BB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3010Y/2K</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD/CIS SIG PROCESSOR 48-LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP6244AZRCR</b>  <b>Descrizione:</b> TI BGA  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5601RSHR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5601RSHR TI/BB VQFN-56  <b>Produttori:</b> TI/BB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5602RSLR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5602RSLR TI/BB QFN-48  <b>Produttori:</b> TI/BB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5602</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5602 TIBB QFN  <b>Produttori:</b> TIBB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2272Y/2K</b>  <b>Descrizione:</b> IC VIDEO CCD SIGNAL PROC 48LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2637 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2502M01GWDR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP2502M01GWDR TI BGA  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5324TRGCRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> AFE FOR 3D  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2566PT</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD SIGNAL PROC 16BIT 48-LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3210Y/2K</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD SIGNAL PROC/SCAN 48-LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2590ZMVR</b>  <b>Descrizione:</b> VSP2590ZMVR TI QFN  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5611RSHR</b>  <b>Descrizione:</b> TI QFN56  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2590ZWV</b>  <b>Descrizione:</b> IC AFE 16BIT 41.5MSPS 159NFBGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3100Y</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD/CIS SIGNAL/PROC 48-LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2804 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP3000Y</b>  <b>Descrizione:</b> VSP3000Y BB SQFP48  <b>Produttori:</b> BB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5010PMR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CCD ANLG 12B 31MSPS DL 64LQFP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5010</b>  <b>Descrizione:</b> BB/TI QFP64  <b>Produttori:</b> BB/TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2701</b>  <b>Descrizione:</b> TI 08  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5601</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5601 TIBB QFN  <b>Produttori:</b> TIBB  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP6244BZRCR</b>  <b>Descrizione:</b> TI BGA  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5000</b>  <b>Descrizione:</b> VSP5000 TI QFP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2582RHHR</b>  <b>Descrizione:</b> TI QFN  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5610RSHR</b>  <b>Descrizione:</b> IC AFE 16BIT 353MSPS 56VQFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 25500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP2590ZWVR</b>  <b>Descrizione:</b> IC AFE 16BIT 41.5MHZ 159NFBGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>VSP5-2</b>  <b>Descrizione:</b> FERRAZ DIP  <b>Produttori:</b> FERRAZ  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2860 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong