


## MC100EP196FAR2

fabricante Numero di parte:	MC100EP196FAR2
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP
Schede tecniche:	MC100EP196FAR2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**MC100EP196FAR2** 100% nuovi pezzi originali 6000 in magazzino, trova il prezzo MC100EP196FAR2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC100EP196FAR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC100EP196FAR2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di MC100EP196FAR2

Numero di parte	MC100EP196FAR2	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	100EP	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Numero di parte base	MC100EP196	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-LQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Programmable 1024 Tap 2.36ns ~ 12.258ns 32-LQFP	Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V
Funzione	Programmable	Numero di prese / passi	1024
Ritardo al 1 ° Tap	2.36ns	Disponibile ritardi totali	2.36ns ~ 12.258ns
Numero di ritardi indipendenti	1	toccare Incremento	10ps
Altri nomi	MC100EP196FAROSTR	Quantità di magazzino	6000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Linee orologio/temporizzazione-ritardo</a>	Descrizione	IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

### Parole chiave realizzate con MC100EP196FAR2

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC100EP196FAR2	Parte MC100EP196FAR2 MC100EP196FAR2 tecnico	Prezzo MC100EP196FAR2 Azione MC100EP196FAR2	Distributore MC100EP196FAR2 Inventario MC100EP196FAR2
Fornitore MC100EP196FAR2	Ordine online MC100EP196FAR2	Richiesta MC100EP196FAR2	Immagine MC100EP196FAR2
Immagine MC100EP196FAR2	MC100EP196FAR2.pdf	Datasheet MC100EP196FAR2	Scheda tecnica MC100EP196FAR2
Scheda tecnica MC100EP196FAR2.pdf	Scarica la scheda tecnica MC100EP196FAR2	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC100EP196FAR2
ON Semiconductor MC100EP196FAR2	Aptina / ON Semiconductor MC100EP196FAR2	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC100EP196FAR2	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC100EP196FAR2
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC100EP196FAR2			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>MC100EP195FAR2</b> Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VADR2</b> Descrizione: MC100EP16VADR2 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP17DW</b> Descrizione: IC RCVR/DRV ECL QUAD DIFF 20SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP196FAG</b> Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32DT</b> Descrizione: MC100EP32DT ON MSOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP196MNR4G</b> Descrizione: MC100EP196MNR4G ON QFN32 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP16VSDTR2G MSOP8</b> Descrizione: MC100EP16VSDTR2G MSOP8 ON MSOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VCDTR2</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR 5V DIFF ECL 8-TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VTD</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR ECL DIFF VAR 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP31DT</b> Descrizione: MC100EP31DT ON TSSOP-8P Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32DR2G</b> Descrizione: IC DIVIDER BY2 ECL CLK IN 8-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP31MNR4G</b> Descrizione: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8DFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP196FAR2G</b> Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP210SFAR2G</b> Descrizione: IC CLK BUFFER 1:5 1GHZ 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VSDT</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR ECL DIFF VAR 8TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP210SFAG</b> Descrizione: IC CLK BUFFER 1:5 1GHZ 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32DR2</b> Descrizione: IC DIVIDER BY2 ECL CLK IN 8-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MC100EP210FAR2</b> Descrizione: MC100EP210FAR2 MOTO QFP Produttori: MOTO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP196FA</b> Descrizione: MC100EP196FA ON LQFP-32 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP17DTR2G</b> Descrizione: IC RCVR/DRV ECL QUAD DFF 20TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP210SMNR4G</b> Descrizione: IC CLK BUFFER 1:5 1GHZ 32QFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP195FAR2G</b> Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VBDTR2G</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR 5V DIFF ECL 8-TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VCD</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP210SFA</b> Descrizione: MC100EP210SFA ON QFP32 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32MNR4</b> Descrizione: IC DIVIDER BY4 ECL CLK IN 8-DFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32DTR2G</b> Descrizione: IC DIVIDER BY2 ECL CLK IN 8TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MC100EP16VBD</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP32D</b> Descrizione: MC100EP32D ON SOP-8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MC100EP16VSDTR2G</b> Descrizione: IC RCVR/DRVR 5V DIFF ECL 8-TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong