


TAIYO YUDEN



D5PF773M0M3Y6-Z

fabricante Numero di parte:	D5PF773M0M3Y6-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 718MHZ/773MHZ 9SMD
Schede tecniche:	D5PF773M0M3Y6-Z(1).pdf D5PF773M0M3Y6-Z(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

D5PF773M0M3Y6-Z 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo D5PF773M0M3Y6-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D5PF773M0M3Y6-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D5PF773M0M3Y6-Z: Info@IC-Components.com































Le specifiche di D5PF773M0M3Y6-Z

Numero di parte	D5PF773M0M3Y6-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	9-SMD, No Lead	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexer 703MHz ~ 733MHz / 758MHz ~ 788MHz 9-SMD, No Lead
Bande di frequenza (Low / High)	703MHz ~ 733MHz / 758MHz ~ 788MHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	47dB / 52dB
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	50dB / 60dB
Altri nomi	587-4696-6	Quantità di magazzino	600 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 718MHZ/773MHZ 9SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con D5PF773M0M3Y6-Z

Taiyo Yuden D5PF773M0M3Y6-Z	Parte D5PF773M0M3Y6-Z	Prezzo D5PF773M0M3Y6-Z	Distributore D5PF773M0M3Y6-Z
D5PF773M0M3Y6-Z tecnico	Azione D5PF773M0M3Y6-Z	Inventario D5PF773M0M3Y6-Z	Fornitore D5PF773M0M3Y6-Z
Ordine online D5PF773M0M3Y6-Z	Richiesta D5PF773M0M3Y6-Z	Immagine D5PF773M0M3Y6-Z	Immagine D5PF773M0M3Y6-Z
D5PF773M0M3Y6-Z pdf	Datasheet D5PF773M0M3Y6-Z	Scheda tecnica D5PF773M0M3Y6-Z	Scheda tecnica D5PF773M0M3Y6-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D5PF773M0M3Y6-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D5PF773M0M3Y6-Z	

Potresti essere anche interessato:

 <p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FAR-D6JH-2G1325-B1Y-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX205850DT-9038A1-H Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE942M5P3GT Descrizione: D5PE942M5P3GT TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5DA942M5K2G6-Z Descrizione: RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE878M0P3UT Descrizione: D5PE878M0P3UT TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D6JH-2G1400-B1BT-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE740M0P3NZ-ZA Descrizione: D5PE740M0P3NZ-ZA TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5PE942M5P3GT-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE942M5P3GTAZ Descrizione: D5PE942M5P3GTAZ TAIYO QFN Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE878M0P3UT-Z Descrizione: D5PE878M0P3UT-Z SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 42200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SD25-0836R9UBQ2 Descrizione: DUPLEXER SAW 8SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>RFDIP2012050L7T Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8030A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF740M0M3R9MZ Descrizione: D5PF740M0M3R9MZ TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ACFM-7101-TR1G Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF942M5M3G6 Descrizione: D5PF942M5M3G6 TAIYOYU SMD Produttori: TAIYOYU Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PE881M5P3EZ-Z Descrizione: D5PE881M5P3EZ-Z TAIYOYU SMD Produttori: TAIYOYU Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF773M0M3Y6 Descrizione: D5PF773M0M3Y6 TAIYOYU SMD Produttori: TAIYOYU Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7606-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 189300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212P089208-T Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D5NE-881M50-P1A6QZ Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF740M0M3R9 Descrizione: D5PF740M0M3R9 TIYOYUDE SMD5 Produttori: TIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5PF740M0M3R9-Z Descrizione: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 17 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D5PF942M5M3G6-Z Descrizione: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 8 SE Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7612-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF773M0M3Y6AZAS Descrizione: D5PF773M0M3Y6AZAS TAIYOYUDEN SMD Produttori: TAIYOYUDEN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF881M5M3E9-Z Descrizione: D5PF881M5M3E9-Z TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D5PF942M5M3G6MZA Descrizione: D5PF942M5M3G6MZA TAIYOYUDE SMD Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX252690DT-5032B1 Descrizione: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong