



3006P-1-204

fabricante Numero di parte:	3006P-1-204
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 200K OHM 0.75W PC PIN
Schede tecniche:	3006P-1-204.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

3006P-1-204 100% nuovi pezzi originali 3100 in magazzino, trova il prezzo 3006P-1-204, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3006P-1-204 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3006P-1-204: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 3006P-1-204

Numero di parte	3006P-1-204	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3006 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	200 kOhms 0.75W, 3/4W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 15 Turn Side Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.250" x 0.190" Face x 0.750" L (6.35mm x 4.83mm x 19.05mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Side Adjustment
Potenza (W)	0.75W, 3/4W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	15	Modalità Pannello	200 kOhms
Altri nomi	3006P-204 3006P1204	Quantità di magazzino	3100 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 200K OHM 0.75W PC PIN
Slato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con 3006P-1-204

Bourns, Inc. 3006P-1-204	Parte 3006P-1-204	Prezzo 3006P-1-204	Distributore 3006P-1-204
3006P-1-204 tecnico	Azione 3006P-1-204	Inventario 3006P-1-204	Fornitore 3006P-1-204
Ordine online 3006P-1-204	Richiesta 3006P-1-204	Immagine 3006P-1-204	Immagine 3006P-1-204
3006P-1-204 pdf	Datasheet 3006P-1-204	Scheda tecnica 3006P-1-204	Scheda tecnica 3006P-1-204 pdf
Scarica la scheda tecnica 3006P-1-204	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3006P-1-204	Bourns Inc. 3006P-1-204
J.W. Miller / Bourns 3006P-1-204			

Potresti essere anche interessato:

<p>3006P Descrizione: 3006P BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-501 Descrizione: TRIMMER 500OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>30057 Descrizione: BAG STATIC SHLD MTL IN 7*5" Produttori: SCS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-7-502LF Descrizione: 3006P-7-502LF BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-104 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.75W PC PIN Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3007502-01 Descrizione: 3007502-01 F CDIP14 Produttori: F Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>30057 Descrizione: WRENCH COMBINATION 9/16" Produttori: Wiha Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-203 Descrizione: TRIMMER 20KOHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3007500-01 Descrizione: 3007500-01 F CDIP14 Produttori: F Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-202 Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-7-105LF Descrizione: 3006P-7-105LF BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3007/CR2A Descrizione: 3007/CR2A ERICSSON BGA Produttori: ERICSSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-101LF Descrizione: TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>300561W075J Descrizione: 300561W075J CORNELL SMD Produttori: CORNELL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-102 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P001103 Descrizione: 3006P001103 BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-502 Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3006P001503 Descrizione: 3006P001503 TRIMPOT DIP3 Produttori: TRIMPOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-103 Descrizione: TRIMMER 10KOHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3006P001201 Descrizione: 3006P001201 TRIMPOT SIP3 Produttori: TRIMPOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006AA Descrizione: 3006AA NXP SOT-263-5 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>30057 Descrizione: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20KOHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3006P-1-254LF Descrizione: TRIMMER 250K OHM 0.75W PC PIN Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>3006P-1-503LF Descrizione: TRIMMER 50KOHM 0.75W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3007508-01 Descrizione: 3007508-01 F CDIP14 Produttori: F Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong