


## MCIMX357CVM5B

fabbricante Numero di parte:	MCIMX357CVM5B
Produttore / Marca	FREESCAL
Parte della descrizione:	
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**MCIMX357CVM5B** 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo MCIMX357CVM5B, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MCIMX357CVM5B NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MCIMX357CVM5B: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)
























### Le specifiche di MCIMX357CVM5B

Numero di parte	MCIMX357CVM5B	Produttore / Marca	FREESCAL
Tensione - I / O	1.8V, 2.0V, 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V	USB	USB 2.0 + PHY (2)
Contenitore dispositivo fornitore	400-MAPBGA (17x17)	Velocità	532MHz
Serie	i.MX35	Caratteristiche di sicurezza	Secure Fusebox, Secure JTAG, Tamper Detection
SATA	-	Controllori di RAM	LPDDR, DDR2
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	400-LFBGA
Altri nomi	935324286557	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Numero di corpi / larghezza del bus	1 Core, 32-Bit	Livello di sensibilità umidità (MSL)	3 (168 Hours)
Accelerazione grafica	Yes	Ethernet	10/100 Mbps (1)
Display e interfacce Controller	Keypad, KPP, LCD	Descrizione dettagliata	ARM1136JF-S Microprocessor IC i.MX35 1 Core, 32-Bit 532MHz 400-MAPBGA (17x17)
core Processor	ARM1136JF-S	Co-Processor / DSP	Multimedia; GPU, IPU, VFP
Numero di parte base	MCIMX357	Interfacce aggiuntive	1-Wire, ASRC, ATA, CAN, I <sup>2</sup> C, I <sup>2</sup> S, MMC/SDIO, SAI, SPI, SSI, UART
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati
Descrizione	Stato Lead senza piombo / RoHS		

### Parole chiave realizzate con MCIMX357CVM5B

NXP Semiconductors / Freescale MCIMX357CVM5B	Parte MCIMX357CVM5B	Prezzo MCIMX357CVM5B	Distributore MCIMX357CVM5B
MCIMX357CVM5B tecnico	Azione MCIMX357CVM5B	Inventario MCIMX357CVM5B	Fornitore MCIMX357CVM5B
Ordine online MCIMX357CVM5B	Richiesta MCIMX357CVM5B	Immagine MCIMX357CVM5B	Immagine MCIMX357CVM5B
MCIMX357CVM5B pdf	Datasheet MCIMX357CVM5B	Scheda tecnica MCIMX357CVM5B	Scheda tecnica MCIMX357CVM5B pdf
Scarica la scheda tecnica MCIMX357CVM5B	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MCIMX357CVM5B	NXP Semiconductors MCIMX357CVM5B
Freescale MCIMX357CVM5B	Freescale Semiconductor - NXP MCIMX357CVM5B	NXP USA Inc. MCIMX357CVM5B	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>MCIMX351AVM4B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 400MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2782 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX357DJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX507CVM8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2739 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX355AVM5B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX357CJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX353DJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX508CVK8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 416MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX507CVM8B BGA</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX507CVM8B BGA FREESCAL BGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX32VK5</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX31VMN5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX31 532MHZ 473MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2712 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX353CJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX512CJM6C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX51 600MHZ 529BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX508CVM8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX513DJM8C BGA</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX513DJM8C BGA FREESCAL BGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX3ALDVMN5D</b>  <b>Descrizione:</b> FREESCAL BGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX356AJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2693 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX502CVM8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX357DVM5B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX353DVQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX353DVQ5C FREESCAL BGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX31VKN5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX31 532MHZ 457MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX353DVM5B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX508CZK8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 416POBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX353DVM</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX353DVM FREESCALE BGA  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX3LDVKN5D</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MCIMX355AJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> FREESCALE BGA  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX351AJQ5C</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX35 532MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX502CVK8B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 416MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX31VMN5B</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX31VMN5B FREESCAL PBGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MCIMX507CVM1B</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX50 800MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2706 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MCIMX37NVK5A</b>  <b>Descrizione:</b> MCIMX37NVK5A FREESCAL BGA  <b>Produttori:</b> FREESCAL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong