




### TFSB10055375-1103A1

fabricante Numero di parte:	TFSB10055375-1103A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	THIN FILM BANDPASS 5GHZ
Schede tecniche:	TFSB10055375-1103A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 350000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

TFSB10055375-1103A1 100% nuovi pezzi originali 350000 in magazzino, trova il prezzo TFSB10055375-1103A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TFSB10055375-1103A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TFSB10055375-1103A1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di TFSB10055375-1103A1

Numero di parte	TFSB10055375-1103A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	*	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Dimensioni / Dimension	0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Altezza (max)	0.016" (0.40mm)	Altri nomi	445-15666-6
Quantità di magazzino	350000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Filtri &gt; Filtri RF</a>
Descrizione	THIN FILM BANDPASS 5GHZ	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con TFSB10055375-1103A1

TDK Corporation TFSB10055375-1103A1	Parte TFSB10055375-1103A1	Prezzo TFSB10055375-1103A1	Distributore TFSB10055375-1103A1
TFSB10055375-1103A1 tecnico	Azione TFSB10055375-1103A1	Inventario TFSB10055375-1103A1	Fornitore TFSB10055375-1103A1
Ordine online TFSB10055375-1103A1	Richiesta TFSB10055375-1103A1	Immagine TFSB10055375-1103A1	Immagine TFSB10055375-1103A1
TFSB10055375-1103A1 pdf	Datasheet TFSB10055375-1103A1	Scheda tecnica TFSB10055375-1103A1	Scheda tecnica TFSB10055375-1103A1 pdf
Scarica la scheda tecnica TFSB10055375-1103A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation TFSB10055375-1103A1	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>TFSQ0402C0H1C1R1W1T</b>  <b>Descrizione:</b> CAP THIN FILM 1.1PF 16V 01005  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC10051700-2306A2</b>  <b>Descrizione:</b> TFSC10051700-2306A2 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HMC900LP5E</b>  <b>Descrizione:</b> IC FILTER ACTIVE LOW PASS 32QFN  <b>Produttori:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFSC06054125-2113A1X</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0202  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 159800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACPF-7324-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> TRANSMIT FILTER  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06054125-2113A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2.4GHZ-2.5GHZ SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 127400 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFSD10055950-5102A2</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.45GHZ 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 38300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DEA202450BT-1195A1</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ WLAN SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSD10055950-5001C1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.45GHZ 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 120000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFS760HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 305W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS759HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 280W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LFL215G51TC1A149</b>  <b>Descrizione:</b> SIGNAL CONDITIONING  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFS762HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 360W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS7704H</b>  <b>Descrizione:</b> IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 7ESIP  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DEA252450BT-7035B2</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4 GHZ SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFS7706H</b>  <b>Descrizione:</b> IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 7ESIP  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06054125-2113</b>  <b>Descrizione:</b> TFSC06054125-2113 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS757HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 193W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFS761HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 326W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS7705H</b>  <b>Descrizione:</b> IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 7ESIP  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06052450-2108AC</b>  <b>Descrizione:</b> TFSC06052450-2108AC TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 220000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>RFBPF2012080AM0T62</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ ISM SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06054125-2111</b>  <b>Descrizione:</b> TFSC06054125-2111 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DEA142450BT-3024A1</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS FOR WLAN SMD, 2.  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFS763HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 388W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS758HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 236W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS764HG</b>  <b>Descrizione:</b> IC PWR SUPPLY CTRL 414W ESIP-16  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFSD10055950-5101C1A</b>  <b>Descrizione:</b> TFSD10055950-5101C1A TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFS7703H</b>  <b>Descrizione:</b> IC REG CTRLR MULT TOP ESIP-16F  <b>Produttori:</b> Power Integrations  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06054125-2120A1X</b>  <b>Descrizione:</b> TFSC06054125-2120A1X TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong