




CDCLVD1208RHDR

fabbricante Numero di parte:	CDCLVD1208RHDR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:8 800MHZ 28VQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CDCLVD1208RHDR 100% nuovi pezzi originali 2500 disponibili, trova prezzi CDCLVD1208RHDR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCLVD1208RHDR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCLVD1208RHDR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CDCLVD1208RHDR

Numero di parte	CDCLVD1208RHDR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 2.625 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	28-VQFN (5x5)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:8	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucri	28-VQFN Exposed Pad	Produzione	LVDS
Altri nomi	296-49157-6	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)	Ingresso	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Frequenza - Max	800MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:8 800MHz 28-VQFN Exposed Pad	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:8 800MHZ 28VQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con CDCLVD1208RHDR

CDCLVD1208RHDR	CDCLVD1208RHDR parte	CDCLVD1208RHDR Prezzo	Distributore CDCLVD1208RHDR
CDCLVD1208RHDR tecnico	Stock CDCLVD1208RHDR	Inventario CDCLVD1208RHDR	CDCLVD1208RHDR Fornitore
Ordine online CDCLVD1208RHDR	CDCLVD1208RHDR Richiesta	Immagine CDCLVD1208RHDR	Immagine CDCLVD1208RHDR
CDCLVD1208RHDR pdf	Scheda tecnica CDCLVD1208RHDR	Scheda tecnica CDCLVD1208RHDR	CDCLVD1208RHDR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCLVD1208RHDR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>CDCLVD110AVFG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2764 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD110AVF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2742 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1212RHAR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD110AVFR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1112PWR Descrizione: IC CLK BUF 1:12 250MHZ 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1310RHBR Descrizione: IC CLK BUFFER 3:10 200MHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VFRG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1216RGZ Descrizione: CDCLVD1216RGZ TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 800MHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2875 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD1212RHAT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD110ARHBT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP110VFR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VFR QFP32 Descrizione: CDCLVP110VFR QFP32 TI QFP32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDT VQFN28 Descrizione: CDCLVD1208RHDT VQFN28 TI VQFN28 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP110VF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP111RHBR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDR VQFN28 Descrizione: CDCLVD1208RHDR VQFN28 TI VQFN28 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1110PWR Descrizione: IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2766 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVC1106PWR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:6 250MHZ 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1204RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 800MHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1108PWR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 250MHZ 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD2104RHDT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD110ARHBR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD2102RGTR QFN16 Descrizione: CDCLVD2102RGTR QFN16 TI QFN16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD110 Descrizione: CDCLVD110 TI QFP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1106PW Descrizione: TI TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1102RGTT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD110ARHBRG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.1GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVC1110PW Descrizione: IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2825 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1102RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong