



**BU4538B**

fabricante Numero di parte:	BU4538B
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MULTIVIBRATOR MONOSTBLE 16DIP
Schede tecniche:	BU4538B.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**BU4538B** 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo BU4538B, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BU4538B LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BU4538B: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di BU4538B

Numero di parte	BU4538B	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	4000B	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	4538	Contenitore / involucro	16-DIP (0.300", 7.62mm)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Contenitore dispositivo fornitore	16-DIP	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Monostable Multivibrator 100ns 16-DIP	Tensione di alimentazione -	3V ~ 18V
Tipo Logic	Monostable	Corrente - uscita alta, bassa	1.2mA, 3mA
Ingresso trigger di Schmitt	No	circuiti indipendenti	2
Ritardo di propagazione	100ns	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; Logica-multivibratori</a>	Descrizione	IC MULTIVIBRATOR MONOSTBLE 16DIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con BU4538B

LAPIS Semiconductor BU4538B	Parte BU4538B	Prezzo BU4538B	Distributore BU4538B
BU4538B tecnico	Azione BU4538B	Inventario BU4538B	Fornitore BU4538B
Ordine online BU4538B	Richiesta BU4538B	Immagine BU4538B	Immagine BU4538B
BU4538B pdf	Datasheet BU4538B	Scheda tecnica BU4538B	Scheda tecnica BU4538B pdf
Scarica la scheda tecnica BU4538B	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BU4538B	Kionix Inc. BU4538B
Rohm Semiconductor BU4538B			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>BU4528BF</b> Descrizione: BU4528BF ROHM SOP-16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4584BF-E2</b> Descrizione: IC INVERTER SCHMITT 6CH 14SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4525DX</b> Descrizione: BU4525DX NXP TO-3P Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4809G-TR</b> Descrizione: IC VOLT DETECTOR 0.9V SSOP5 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4523DX</b> Descrizione: BU4523DX NXP TO-3PF Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4525DF</b> Descrizione: BU4525DF NXP TO-3PF Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4532AL</b> Descrizione: BU4532AL PANASONIC TO-3PL Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BU4525AX</b> Descrizione: BU4525AX PH TO-3PF Produttori: PH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4584BF</b> Descrizione: BU4584BF ROHM SOP-14P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4528BF-E2</b> Descrizione: BU4528BF-E2 ROHM SOP16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4809F-TR</b> Descrizione: IC VOLT DETECTOR 0.9V SOP4 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4584B</b> Descrizione: IC INVERTER SCHMITT 6CH 14DIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4809FVE-TR</b> Descrizione: IC VOLT DETECTOR STD 5-VSOF Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4523DF</b> Descrizione: BU4523DF NXP TO-3PF Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4810F-TR</b> Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.0V SOP4 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4584BF-E2 SOP14</b> Descrizione: BU4584BF-E2 SOP14 ROHM SOP14-3.9 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4551BF</b> Descrizione: BU4551BF ROHM SOP16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BU4523AX</b> Descrizione: BU4523AX PHI TO3P-3 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4551BFV-E2</b> Descrizione: IC MUX/DEMUX QUAD 1X2 16SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4551BF-E2</b> Descrizione: IC MUX/DEMUX QUAD 1X2 16SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BU4530AW</b> Descrizione: BU4530AW PHI TO-3P Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4525AF</b> Descrizione: BU4525AF NXP TO3P-3 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4810F</b> Descrizione: BU4810F ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4523AF</b> Descrizione: BU4523AF NXP TO-3PF Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4551BFV</b> Descrizione: BU4551BFV ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4525AW</b> Descrizione: BU4525AW NXP TO3P-3 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4810G</b> Descrizione: BU4810G ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BU4809F-TL</b> Descrizione: BU4809F-TL ROHM SOT343 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4530AL</b> Descrizione: BU4530AL NXP TO-3PL Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BU4522DX</b> Descrizione: BU4522DX NXP TO-3P Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong