




## 49FCT805CTSO8

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	49FCT805CTSO8
<b>Produttore / Marca</b>	IDT (Integrated Device Technology)
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC
<b>Schede tecniche:</b>	<a href="#">49FCT805CTSO8.pdf</a>
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**49FCT805CTSO8** 100% nuovi pezzi originali 2801 disponibili, trova prezzi 49FCT805CTSO8, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 49FCT805CTSO8 IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 49FCT805CTSO8: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 49FCT805CTSO8

Numero di parte	49FCT805CTSO8	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution)
Contenitore dispositivo fornitore	20-SOIC	Serie	49FCT
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:5	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Produzione	CMOS, LVTTTL
Altri nomi	IDT49FCT805CTSO8 IDT49FCT805CTSO8-ND	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Numero di circuiti	2	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Ingresso	CMOS, LVTTTL
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:5 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Numero di parte base	IDT49FCT805	Quantità di magazzino	2801 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Buffer orologio/temporizzatore, driver</a>	Descrizione	IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con 49FCT805CTSO8

IDT (Integrated Device Technology) 49FCT805CTSO8	49FCT805CTSO8 parte	49FCT805CTSO8 Prezzo	Distributore 49FCT805CTSO8
49FCT805CTSO8 tecnico	Stock 49FCT805CTSO8	Inventario 49FCT805CTSO8	49FCT805CTSO8 Fornitore
Ordine online 49FCT805CTSO8	49FCT805CTSO8 Richiesta	Immagine 49FCT805CTSO8	Immagine 49FCT805CTSO8
49FCT805CTSO8 pdf	Scheda tecnica 49FCT805CTSO8	Scheda tecnica 49FCT805CTSO8	49FCT805CTSO8 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 49FCT805CTSO8	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 49FCT805CTSO8	IDT 49FCT805CTSO8
IDT (Integrated Device Technology) 49FCT805CTSO8	IDT, Integrated Device Technology Inc 49FCT805CTSO8	Integrated Device Technology (IDT) 49FCT805CTSO8	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>49FCT3805APY</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT3805APY IDT SSOP20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805AS08</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT805AS08 IDT SOP-20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2777 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805EPYGI</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT805CTSO8</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2693 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CY78991-7JI</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805BTSOG</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2907 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT3805APYGS</b>  <b>Descrizione:</b> IDT SSOP-20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>49FCT3805S0G8</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT3805S0G8 INTEGRATE SOP  <b>Produttori:</b> INTEGRATE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2702 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805AS0G</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT805SO</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT805SO IDT SOP-20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2693 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805ASOGI</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>NB100LVEP222FAG</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:15 1GHZ 52LQFP  <b>Produttori:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2850 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT3805APYGI</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3110 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805S0G8</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805BQ88</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20QSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>SY58034UMI</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:6 7.5GHZ 32MLF  <b>Produttori:</b> Micrel / Microchip Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>49FCT805BTSO</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT805BTSO INTEGRATE SOP-20  <b>Produttori:</b> INTEGRATE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805ASOG</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>NB3N2304NZDR2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:4 140MHZ 8TSSOP  <b>Produttori:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2660 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805AQG</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20QSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805PYG8</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT3805QGI</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805AQI</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT3805AQI IDT SSOP-20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805ASO</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT805ASO IDT SOP  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT3805DQGI</b>  <b>Descrizione:</b> IDT 1531+  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2792 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>49FCT805BTPYG</b>  <b>Descrizione:</b> ICS 1531+  <b>Produttori:</b> ICS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5149 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT3805ASOG8</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2623 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49FCT3805SO</b>  <b>Descrizione:</b> 49FCT3805SO IDT SOP-20  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>49FCT805ASOG8</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2889 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CY78991V-5JXC</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2707 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong