



HHM1732B1

fabricante Numero di parte:	HHM1732B1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Schede tecniche:	HHM1732B1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HHM1732B1 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo HHM1732B1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM1732B1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM1732B1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HHM1732B1

Numero di parte	HHM1732B1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 4.9GHZ ~ 5.95GHZ 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)
Intervallo di frequenze	4.9GHZ ~ 5.95GHZ	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm
Differenza di fase	180° ±10°	Perdita di inserzione (max)	1.0dB
Return Loss (min)	10dB	Altri nomi	445-3247-1
Quantità di magazzino	12000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con HHM1732B1

TDK Corporation HHM1732B1	Parte HHM1732B1	Prezzo HHM1732B1	Distributore HHM1732B1
HHM1732B1 tecnico	Azione HHM1732B1	Inventario HHM1732B1	Fornitore HHM1732B1
Ordine online HHM1732B1	Richiesta HHM1732B1	Immagine HHM1732B1	Immagine HHM1732B1
HHM1732B1 pdf	Datasheet HHM1732B1	Scheda tecnica HHM1732B1	Scheda tecnica HHM1732B1 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM1732B1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM1732B1	

Potresti essere anche interessato:

<p>HHM1711D2 Descrizione: HHM1711D2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HHM171103RA Descrizione: HHM171103RA 4K SMD Produttori: 4K Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17120C1 Descrizione: HHM17120C1 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 75500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1750A2 Descrizione: HHM1750A2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1798A1 Descrizione: HHM1798A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1733B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1902A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711H1 Descrizione: HHM1711H1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1749H1 Descrizione: HHM1749H1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1726T4 Descrizione: HHM1726T4 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1775C1 Descrizione: HHM1775C1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1750B2 Descrizione: HHM1750B2 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711N1 Descrizione: HHM1711N1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17132A1 Descrizione: HHM17132A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1749K1 Descrizione: HHM1749K1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1715E1 Descrizione: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1710J1 Descrizione: HHM1710J1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1752A2 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 111000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1906A1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711D1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17147A1 Descrizione: HHM17147A1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1902B1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1779B1 Descrizione: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM17139B2(HHM17139B1) Descrizione: HHM17139B2(HHM17139B1) TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711E1 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1904A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1903A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711K1 Descrizione: HHM1711K1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1749H3 Descrizione: HHM1749H3 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1726P1 Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong