



RN55D2741FB14

fabricante Numero di parte:	RN55D2741FB14
Produttore / Marca	Dale / Vishay
Parte della descrizione:	RES 2.74K OHM 1/8W 1% AXIAL
Schede tecniche:	RN55D2741FB14.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

RN55D2741FB14 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo RN55D2741FB14, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista RN55D2741FB14 Dale / Vishay con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ RN55D2741FB14: Info@IC-Components.com































Le specifiche di RN55D2741FB14

Numero di parte	RN55D2741FB14	Produttore / Marca	Dale / Vishay
Serie	Military, MIL-R-10509/7, RN55	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	Axial	imballaggio	Bulk
Contenitore dispositivo fornitore	Axial	temperatura di esercizio	-65°C ~ 175°C
Descrizione dettagliata	2.74 kOhms ±1% 0.125W, 1/8W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety Metal Film	Dimensioni / Dimension	0.090" Dia x 0.240" L (2.29mm x 6.10mm)
Altezza - In sede (max)	-	Caratteristiche	Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety
Tolleranza	±1%	Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C
Tasso di fallimento	-	Potenza (W)	0.125W, 1/8W
Numero di terminazioni	2	Composizione	Metal Film
Modalità Pannello	2.74 kOhms	Altri nomi	1135-1506 1135-1506-MIL
Quantità di magazzino	1000 pcs Stock	Categoria	Resistenze > Attraverso resistenze foro
Descrizione	RES 2.74K OHM 1/8W 1% AXIAL	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con RN55D2741FB14

Dale / Vishay RN55D2741FB14	Parte RN55D2741FB14	Prezzo RN55D2741FB14	Distributore RN55D2741FB14
RN55D2741FB14 tecnico	Azione RN55D2741FB14	Inventario RN55D2741FB14	Fornitore RN55D2741FB14
Ordine online RN55D2741FB14	Richiesta RN55D2741FB14	Immagine RN55D2741FB14	Immagine RN55D2741FB14
RN55D2741FB14 pdf	Datasheet RN55D2741FB14	Scheda tecnica RN55D2741FB14	Scheda tecnica RN55D2741FB14 pdf
Scarica la scheda tecnica RN55D2741FB14	Produttore Dale / Vishay	Dale / Vishay RN55D2741FB14	Vishay Dale [MIL] RN55D2741FB14
Vishay Dale RN55D2741FB14	HiRel Systems / Vishay RN55D2741FB14		

Potresti essere anche interessato:

 RN5VD09CA-TR Descrizione: RN5VD09CA-TR RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG40AA-TR Descrizione: RN5RG40AA-TR RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN55D1213F Descrizione: RN55D1213F VISHAY NA Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RG47AA-T1 Descrizione: RN5RG47AA-T1 RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG33AA-TL Descrizione: RN5RG33AA-TL RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN55D6810FB14 Descrizione: RES 681 OHM 1/8W 1% AXIAL Produttori: Dale / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RK331A-TR-FE Descrizione: RN5RK331A-TR-FE RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RK401A-TR-F Descrizione: RN5RK401A-TR-F RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG33AA-TR-FA Descrizione: RN5RG33AA-TR-FA RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52100 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RG50AA-TR-F Descrizione: RN5RG50AA-TR-F RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: RFQ	 RN55D2000FB14 Descrizione: RES 200 OHM 1/8W 1% AXIAL Produttori: Dale / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RT50AA-TR Descrizione: RN5RT50AA-TR RICOH SOT-23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RL40AA-TR Descrizione: RN5RL40AA-TR RICOH SOT-235 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG29AA-TR Descrizione: RN5RG29AA-TR RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23300 disponibili. Citazione: RFQ	 RN55D1501FB14 Descrizione: RES 1.5K OHM 1/8W 1% AXIAL Produttori: Dale / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN55C8251F Descrizione: RN55C8251F VISHAY NA Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG33AA Descrizione: RN5RG33AA RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5VD22CA-TR Descrizione: RN5VD22CA-TR RICOH SOT-153SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN55D2003FB14 Descrizione: RES 200K OHM 1/8W 1% AXIAL Produttori: Dale / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5VD29CA-TL Descrizione: RN5VD29CA-TL RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5VD13AA-TL Descrizione: RN5VD13AA-TL RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RG25AA-TR-F Descrizione: RN5RG25AA-TR-F RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG30AA-TL Descrizione: RN5RG30AA-TL RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RL43AA-TR-F Descrizione: RN5RL43AA-TR-F RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5RL30AA-TL Descrizione: RN5RL30AA-TL RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN55C2430TTR Descrizione: RN55C2430TTR VISHAY SMD Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RZ40BA-TR Descrizione: RN5RZ40BA-TR RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: RFQ
 RN5VD09CA-TR-F Descrizione: RN5VD09CA-TR-F RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5VD26CA-TR-F Descrizione: RN5VD26CA-TR-F RICOH SOT-153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: RFQ	 RN5RG33AA-TR Descrizione: RN5RG33AA-TR RICOH SOT23-5 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong