



**3104**

fabricante Numero di parte:	3104
Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Parte della descrizione:	WASHER SHOULDER #6 NYLON
Schede tecniche:	3104(1).pdf 3104(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**3104** 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo 3104, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3104 Keystone Electronics Corp. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3104: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di 3104

Numero di parte	3104	Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	#6 Shoulder Washer 0.234" (5.94mm) Thick Nylon	Materiale	Nylon
Discussione / vite / dimensione foro	#6	Diametro - Inside	0.140" (3.56mm)
Diametro - esterno	0.290" (7.37mm)	Lunghezza - sotto testa	0.188" (4.78mm) 3/16"
Diametro - Spalla	0.170" (4.32mm)	Spessore - complessivo	0.234" (5.94mm)
Altri nomi	3104K 3104K-ND 36-3104	Quantità di magazzino	200 pcs Stock
Categoria	Fissaggi, fissaggi, accessori > Rondelle-boccole, spalla	Descrizione	WASHER SHOULDER #6 NYLON
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 3104

Keystone Electronics Corp. 3104	Parte 3104	Prezzo 3104	Distributore 3104
3104 tecnico	Azione 3104	Inventario 3104	Fornitore 3104
Ordine online 3104	Richiesta 3104	Immagine 3104	Immagine 3104
3104 pdf	Datasheet 3104	Scheda tecnica 3104	Scheda tecnica 3104 pdf
Scarica la scheda tecnica 3104	Produttore Keystone Electronics Corp.	Keystone Electronics Corp. 3104	Keystone Electronics 3104
Kingston Technology 3104			

Potresti essere anche interessato:

 <b>KE4CN2H5A-58</b> Descrizione: KE4CN2H5A-58 KINGSTON BGA Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3104</b> Descrizione: MINING SPLICE TAPE KIT Produttori: 3M Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-000080</b> Descrizione: 310-000080 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-008965</b> Descrizione: 310-008965 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31006-12</b> Descrizione: 31006-12 CONEXANT PLCC-28P Produttori: CONEXANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3232</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #6 FIBRE Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>3100</b> Descrizione: SHEARS REPLACEABLE BLADES Produttori: Klein Tools Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31015AG1</b> Descrizione: 31015AG1 ZMD SOP Produttori: ZMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3110</b> Descrizione: WASHER SHOULDER 1/4 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>3101M-E1</b> Descrizione: 3101M-E1 BCD SOP8 Produttori: BCD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31014AG1</b> Descrizione: 31014AG1 ZMD SOP Produttori: ZMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>341</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #6 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>3104</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #6 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-013592 I3.0</b> Descrizione: JUNIPER BGA 07+ Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-054922</b> Descrizione: 310-054922 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>3055</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #6 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31002A</b> Descrizione: 31002A UTC SOP3.9M Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3054</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #6 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>3100TQ</b> Descrizione: 3100TQ NA NA Produttori: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-011120</b> Descrizione: 310-011120 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31010BG1</b> Descrizione: 31010BG1 ZMD SOP Produttori: ZMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>3102A</b> Descrizione: 3102A xx XX Produttori: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3101B</b> Descrizione: 3101B INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>340</b> Descrizione: WASHER SHOULDER #4 NYLON Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-010717</b> Descrizione: 310-010717 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>310-018058</b> Descrizione: 310-018058 JUNIPER BGA Produttori: JUNIPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31014CG1</b> Descrizione: 31014CG1 ZMD SOP Produttori: ZMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>3101BS</b> Descrizione: 3101BS Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>31002AL</b> Descrizione: 31002AL UTC DIP-8 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>3100</b> Descrizione: CAMERA BD RASPBERRY PI NOIR 8MP Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong