



MAAM-008821-TR1000

fabricante Numero di parte:	MAAM-008821-TR1000
Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte della descrizione:	AMP 5-WAY SE ACTIVE SPLITTER 3MM
Schede tecniche:	MAAM-008821-TR1000.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MAAM-008821-TR1000 100% nuovi pezzi originali 1900 in magazzino, trova il prezzo MAAM-008821-TR1000, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MAAM-008821-TR1000 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MAAM-008821-TR1000: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MAAM-008821-TR1000

Numero di parte	MAAM-008821-TR1000	Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	12-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Descrizione dettagliata	RF Power Divider 50MHz ~ 1.1GHz Isolation (Min) 20dB 12-VFQFN Exposed Pad	Frequenza	50MHz ~ 1.1GHz
Dimensioni / Dimension	0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)	specifiche tecniche	Isolation (Min) 20dB
Perdita di inserzione	-	Altri nomi	1465-1271-1
Quantità di magazzino	1900 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Divisori/Splitter di potere di RF
Descrizione	AMP 5-WAY SE ACTIVE SPLITTER 3MM	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MAAM-008821-TR1000

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MAAM-008821-TR1000	Parte MAAM-008821-TR1000	Prezzo MAAM-008821-TR1000	Distributore MAAM-008821-TR1000
Fornitore MAAM-008821-TR1000	MAAM-008821-TR1000 tecnico	Azione MAAM-008821-TR1000	Inventario MAAM-008821-TR1000
Immagine MAAM-008821-TR1000	Ordine online MAAM-008821-TR1000	Richiesta MAAM-008821-TR1000	Immagine MAAM-008821-TR1000
Scheda tecnica MAAM-008821-TR1000 pdf	MAAM-008821-TR1000 pdf	Datasheet MAAM-008821-TR1000	Scheda tecnica MAAM-008821-TR1000
Aeroflex Circuit Technology MAAM-008821-TR1000	Scarica la scheda tecnica MAAM-008821-TR1000	Produttore Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MAAM-008821-TR1000
M/A-Com Technology Solutions MAAM-008821-TR1000	Aeroflex MAAM-008821-TR1000	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MAAM-008821-TR1000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MAAM-008821-TR1000
	Metelics (MACOM Technology Solutions) MAAM-008821-TR1000	MACOM Technology Solutions MAAM-008821-TR1000	

Potresti essere anche interessato:

<p>MAAM-007805-TR3000 Descrizione: MAAM-007805-TR3000 MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-010333-TR3000 Descrizione: IC RF AMP 50MHZ-1.2GHZ 24QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-009633-TR1000 Descrizione: MAAM-009633-TR1000 M/ACOM TO89-3 Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-007239-TR1000 Descrizione: AMP SPLITTER 50-11GHZ 16PQFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-008822-TR1000 Descrizione: MAAM-008822-TR1000 M/A-COM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAALSS0045TR-3000 Descrizione: MAALSS0045TR-3000 M/A-COM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-008820-000000 Descrizione: MAAM-008820-000000 M/ACOM SMD Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-008819-TR3000 Descrizione: MAAM-008819-TR3000 M/ACOM PDFN8 Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-008863 Descrizione: MAAM-008863 MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-007807-TR1000 Descrizione: IC AMP CATV 50-1000 MHZ SOT89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-007239-TR3000 Descrizione: MAAM-007239-TR3000 MACOM QFN-16D Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-008821-TR3000 Descrizione: MAAM-008821-TR3000 MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-008818-TR1000 Descrizione: AMPLIFIER 5V 2WAY SPLITTER 8DFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-009811-TR3000 Descrizione: MAAM-009811-TR3000 M/ACOM SMD Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-009451-TR300 Descrizione: MAAM-009451-TR300 M/ACOM QFN Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-008970-TR1000 Descrizione: MAAM-008970-TR1000 MA-COM PDFN12 Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-007796-TR1000 Descrizione: MAAM-007796-TR1000 MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-008820-TR3000 Descrizione: MAAM-008820-TR3000 M/A-COM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-007217-000000 Descrizione: MAAM-007217-000000 M/A-COM SOT-143 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-009811 Descrizione: MAAM-009811 M/A-COM PDFN-8 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-009116-TR3000 Descrizione: IC RF AMP GP 50MHZ-1GHZ SOT89-3 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-007805-TR1000 Descrizione: MAAM-007805-TR1000 MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-008822-TR3000 Descrizione: MAAM-008822-TR3000 M/A-COM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAM-007866-0P1R Descrizione: MAAM-007866-0P1R M/ACOM QFN Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAAM-010333-TR1000 Descrizione: IC RF AMP GP 50MHZ-1GHZ 24QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-010333-TR Descrizione: MAAM-010333-TR MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-009560-TR1000 Descrizione: IC RF AMP 250MHZ-4GHZ SOT89-3 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MAALSS0048TR-3000 Descrizione: MAALSS0048TR-3000 MACOM SOT23-6 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 135000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MAAM-009879-TR1000 Descrizione: MAAM-009879-TR1000 M/A-COM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAALSS0045TR Descrizione: MAALSS0045TR MA-COM QFN Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong