



MT8880CSR1

fabricante Numero di parte:	MT8880CSR1
Produttore / Marca	Microsemi
Parte della descrizione:	IC TXRX DTMF 20SOIC
Schede tecniche:	MT8880CSR1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MT8880CSR1 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo MT8880CSR1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MT8880CSR1 Microsemi con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MT8880CSR1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MT8880CSR1

Numero di parte	MT8880CSR1	Produttore / Marca	Microsemi
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	20-SOIC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Telecom IC DTMF Transceiver 20-SOIC
Corrente - Alimentazione	7mA	Interfaccia	-
include	-	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	4.75 V ~ 5.25 V	Funzione	DTMF Transceiver
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interface-Telecom
Descrizione	IC TXRX DTMF 20SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MT8880CSR1

Microsemi MT8880CSR1	Parte MT8880CSR1	Prezzo MT8880CSR1	Distributore MT8880CSR1
MT8880CSR1 tecnico	Azione MT8880CSR1	Inventario MT8880CSR1	Fornitore MT8880CSR1
Ordine online MT8880CSR1	Richiesta MT8880CSR1	Immagine MT8880CSR1	Immagine MT8880CSR1
MT8880CSR1 pdf	Datasheet MT8880CSR1	Scheda tecnica MT8880CSR1	Scheda tecnica MT8880CSR1 pdf
Scarica la scheda tecnica MT8880CSR1	Produttore Microsemi	Microsemi MT8880CSR1	Microsemi Analog Mixed Signal Group MT8880CSR1
Microsemi Analog Mixed Signal Group [ML]	Microsemi Consumer Medical Product Group	Microsemi HI-REL [ML] MT8880CSR1	Microsemi Power Management Group MT8880CSR1
MT8880CSR1	MT8880CSR1	Microsemi Power Products Group MT8880CSR1	Microsemi SoC MT8880CSR1
Microsemi Commercial Components Group	Microsemi Corporation MT8880CSR1	Microsemi Solutions Sdn Bhd. MT8880CSR1	
MT8880CSR1			

Potresti essere anche interessato:

<p>MT8880CS Descrizione: MT8880CS MITEL SOP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8880AE Descrizione: MT8880AE MIT DIP-20 Produttori: MIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8870DSR1 Descrizione: IC RECEIVER DTMF 18SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8888CN Descrizione: MT8888CN ZARLINK SSOP Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8889CS Descrizione: MT8889CS MT SMD Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT887L70AS Descrizione: MT887L70AS ZARLINK SMD Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8880AC Descrizione: MT8880AC MT CDIP20 Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8889CSR1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8888CSR Descrizione: MT8888CSR ZARLINK SOP20 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8880CE Descrizione: MT8880CE MITEL DIP Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8880CS1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8889CS1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8880CE-1 Descrizione: MT8880CE-1 MITEL DIP20 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8880AP Descrizione: MT8880AP MITEL PLCC Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8885AN1 Descrizione: IC TXRX DTMF 24SSOP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8888CE1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8870DSR Descrizione: MT8870DSR MITEL 7.2MM Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8870DS-EL Descrizione: MT8870DS-EL MIT SOIC18 Produttori: MIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8888CSR1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8889CE Descrizione: MT8889CE MITEL DIP-20 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8880CE1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT88870DS Descrizione: MT88870DS MT SOP Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8880CN Descrizione: MT8880CN MT SOP-20 Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8870DS-1 Descrizione: MT8870DS-1 MITEL SOP18 Produttori: MITEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8889CE1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20DIP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8888CE Descrizione: MT8888CE MT DIP Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8885AE Descrizione: MT8885AE ZARLINK DIP-24 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MT8888CS1 Descrizione: IC TXRX DTMF 20SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8888CS Descrizione: MT8888CS ZARLINK SOP20 Produttori: ZARLINK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MT8870DS1 Descrizione: IC RECEIVER DTMF 18SOIC Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong