



MD8003

fabricante Numero di parte:	MD8003
Produttore / Marca	Central Semiconductor
Parte della descrizione:	TRANS 2NPN 30MA 60V TO78-6
Schede tecniche:	MD8003.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MD8003 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo MD8003, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MD8003 Central Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MD8003: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MD8003

Numero di parte	MD8003	Produttore / Marca	Central Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	TO-78-6 Metal Can	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	TO-78-6
temperatura di esercizio	-	Descrizione dettagliata	Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 60V 30mA 260MHz Through Hole TO-78-6
Potenza - Max	-	Tipo transistor	2 NPN (Dual)
Corrente - collettore (Ic) (max)	30mA	Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	60V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	-	Corrente - Cutoff collettore (max)	-
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	100 @ 1mA, 10V	Frequenza - transizione	260MHz
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare (BJT)-matrici
Descrizione	TRANS 2NPN 30MA 60V TO78-6	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con MD8003

Central Semiconductor MD8003	Parte MD8003	Prezzo MD8003	Distributore MD8003
MD8003 tecnico	Azione MD8003	Inventario MD8003	Fornitore MD8003
Ordine online MD8003	Richiesta MD8003	Immagine MD8003	Immagine MD8003
MD8003 pdf	Datasheet MD8003	Scheda tecnica MD8003	Scheda tecnica MD8003 pdf
Scarica la scheda tecnica MD8003	Produttore Central Semiconductor	Central Semiconductor MD8003	Central Semiconductor Corp MD8003

Potresti essere anche interessato:

<p>MD8085AH/B Descrizione: MD8085AH/B INTERSIL DIP-40P Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH/C Descrizione: MD8085AH/C INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086H/B Descrizione: MD8086H/B INTEL NA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8089/B Descrizione: MD8089/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-6/B Descrizione: MD80287-6/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8080 Descrizione: MD8080 INTEL TQFP64 Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MD8002 Descrizione: TRANS 2NPN 30MA 50V TO78-6 Produttori: Central Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2/BC Descrizione: MD8086-2/BC INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087-2/B Descrizione: MD8087-2/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH/BC Descrizione: MD8085AH/BC INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH-2/B Descrizione: MD8085AH-2/B INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086/B Descrizione: MD8086/B HMS DIP-40P Produttori: HMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8013CA Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2 Descrizione: MD8086-2 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086A-2 Descrizione: MD8086A-2 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH-1/B Descrizione: MD8085AH-1/B INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-8/B Descrizione: MD80287-8/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8212/B Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085A/B Descrizione: MD8085A/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8080A/B Descrizione: MD8080A/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD80287-6 Descrizione: MD80287-6 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8002A Descrizione: MD8002A MD SOP-8 Produttori: MD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085AH Descrizione: MD8085AH INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087-2/BC Descrizione: MD8087-2/BC INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8088/B Descrizione: MD8088/B AMD DIP Produttori: AMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086-2/B Descrizione: MD8086-2/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8086 Descrizione: MD8086 INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8087/B Descrizione: MD8087/B INTEL DIP-40 Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8085H/B Descrizione: MD8085H/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MD8001 Descrizione: MD8001 N/A SOP8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong