



AD8314ARM

fabricante Numero di parte:	AD8314ARM
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP
Schede tecniche:	AD8314ARM.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD8314ARM 100% nuovi pezzi originali 3100 in magazzino, trova il prezzo AD8314ARM, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8314ARM ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8314ARM: Info@IC-Components.com































Le specifiche di AD8314ARM

Numero di parte	AD8314ARM	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8314	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
Descrizione dettagliata	RF Detector IC Cellular, GSM, TDMA, CDMA 100MHz ~ 2.7GHz -45dBm ~ 0dBm 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Frequenza	100MHz ~ 2.7GHz
Corrente - Alimentazione	5.7mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	-45dBm ~ 0dBm	Precisione	-
Tipo RF	Cellular, GSM, TDMA, CDMA	Quantità di magazzino	3100 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF	Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con AD8314ARM

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	Parte AD8314ARM	Prezzo AD8314ARM	Distributore AD8314ARM
AD8314ARM tecnico	Azione AD8314ARM	Inventario AD8314ARM	Fornitore AD8314ARM
Ordine online AD8314ARM	Richiesta AD8314ARM	Immagine AD8314ARM	Immagine AD8314ARM
AD8314ARM pdf	Datasheet AD8314ARM	Scheda tecnica AD8314ARM	Scheda tecnica AD8314ARM pdf
Scarica la scheda tecnica AD8314ARM	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	AD AD8314ARM
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8314ARM	Analog Devices Inc. AD8314ARM	Analog Devices, Inc. AD8314ARM	

Potresti essere anche interessato:

 AD8315ARM-REEL Descrizione: AD8315ARM-REEL HAM SMD Produttori: HAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ARMZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ACPZ-RL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8314ARMZ Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ARM(J5A) Descrizione: AD8314ARM(J5A) AD MSOP-8P Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8315ARM-REEL7 Descrizione: AD8315ARM-REEL7 ANALOG MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8314ACP-WP Descrizione: AD8314ACP-WP ADI LFCSP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8313ARM(J1A) Descrizione: AD8313ARM(J1A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8313ARM-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8314ARMZ-REEL Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8312ACBZ-P7 Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8315ARMZ Descrizione: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8315ARM Descrizione: AD8315ARM AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8310ARMZ-REEL Descrizione: AD8310ARMZ-REEL AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8313ARMZ Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8314ARM-REEL Descrizione: AD8314ARM-REEL ADI MSOP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ACP-REEL7 Descrizione: AD8314ACP-REEL7 AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8310ARMZ-REEL7 Descrizione: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8312ACBZ-P2 Descrizione: AD8312ACBZ-P2 AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8313ARM-REEL Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8315ACP-REEL7 Descrizione: AD8315ACP-REEL7 AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8314ACPZ-REEL7 Descrizione: AD8314ACPZ-REEL7 ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ARM-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8315ACP-REEL Descrizione: AD8315ACP-REEL AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8315ACPZ-REEL7 Descrizione: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8315ARM(J7A) Descrizione: AD8315ARM(J7A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8313ARMZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 AD8313ARM Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ARMZ(J5A) Descrizione: AD8314ARMZ(J5A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD8314ACPZ Descrizione: AD8314ACPZ ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong