




83905AKLF

fabbricante Numero di parte:	83905AKLF
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLK BUF 1:6 100MHZ 20VFQFPN
Schede tecniche:	83905AKLF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

83905AKLF 100% nuovi pezzi originali 2857 disponibili, trova prezzi 83905AKLF, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 83905AKLF IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 83905AKLF: Info@IC-Components.com


























Le specifiche di 83905AKLF

Numero di parte	83905AKLF	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	1.6 V ~ 3.465 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution)
Contenitore dispositivo fornitore	20-VFQFPN (4x4)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:6	imballaggio	Tray
Contenitore / involucri	20-VFQFN Exposed Pad	Produzione	LVC MOS, LV TTL
Altri nomi	ICS83905AKLF ICS83905AKLF-ND	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Ingresso	Crystal
Frequenza - Max	100MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:6 100MHz 20-VFQFN Exposed Pad	Numero di parte base	ICS83905
Quantità di magazzino	2857 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUF 1:6 100MHZ 20VFQFPN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con 83905AKLF

IDT (Integrated Device Technology) 83905AKLF	83905AKLF parte	83905AKLF Prezzo	Distributore 83905AKLF
83905AKLF tecnico	Stock 83905AKLF	Inventario 83905AKLF	83905AKLF Fornitore
Ordine online 83905AKLF	83905AKLF Richiesta	Immagine 83905AKLF	Immagine 83905AKLF
83905AKLF pdf	Scheda tecnica 83905AKLF	Scheda tecnica 83905AKLF	83905AKLF pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 83905AKLF	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 83905AKLF	IDT 83905AKLF
IDT (Integrated Device Technology) 83905AKLF	IDT, Integrated Device Technology Inc 83905AKLF	Integrated Device Technology (IDT) 83905AKLF	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MC10H645FN Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2830 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83905AGLFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ 16TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CY2309NZSXI-1HT Descrizione: IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2655 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SY89853UMG Descrizione: IC CLK MULTIPLX 2:1 2.5GHZ 32MLF Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83947AYI Descrizione: 83947AYI ICS Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>NB100LVEP224FAG Descrizione: IC CLK BUFFER 2:24 1GHZ 64LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2823 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PI6C10810HEX Descrizione: IC CLK BUFF 1:10 250MHZ 20SSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83940AYI-02LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:18 200MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2774 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83905AGL Descrizione: 83905AGL ICS TSSOP Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2712 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>83940DKILF Descrizione: IC CLK BUF 2:18 250MHZ 32VFQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2655 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CY7B991-2JC Descrizione: IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCM1804RTHR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PI49FCT3805DQEX Descrizione: IC CLK BUFFER 1:5 133MHZ 20QSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2692 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>NB6L611MNG Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 4GHZ 16QFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2825 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>83940AY-02LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:18 200MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2692 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83940DY-01 Descrizione: 83940DY-01 ICS Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC100ES6254AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:6 3GHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85311AMILF Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83905AGILF Descrizione: IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ 16TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2661 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>NB3RL02FCT2G Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 52MHZ 8WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 102000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PI49FCT3805SE Descrizione: IC CLK BUFFER 1:5 50MHZ 20SOIC Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83940DYILF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83940DYILF-T Descrizione: 83940DYILF-T ICS Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC100LVE210FN Descrizione: IC CLK BUF 1:4/1:5 700GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2889 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83947AYILN Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 110MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CY7B991-5JXI Descrizione: IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>83940DYLF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PI6C180BVE Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 140MHZ 48SSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83948AYILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong