


IMAGE NOT AVAILABLE


DS96175CN

| | |
|--|---|
| fabbricante Numero di parte: | DS96175CN |
| Produttore / Marca | N/A |
| Parte della descrizione: | IC RCVR QUAD EIA-422/485 16-DIP |
| Schede tecniche: | |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DS96175CN 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi DS96175CN, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS96175CN con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS96175CN: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DS96175CN

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Numero di parte | DS96175CN | Produttore / Marca | N/A |
| Tensione di alimentazione - | 4.75 V ~ 5.25 V | Digitare | Receiver |
| Serie | - | Protocollo | RS422, RS485 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | Numero di driver / ricevitori | 0/4 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| doppio | - | Descrizione dettagliata | 0/4 Receiver RS422, RS485 |
| Data Rate | 10Mbps | Numero di parte base | DS96175 |
| Quantità di magazzino | 5000 pcs Stock | Categoria | Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori |
| Descrizione | IC RCVR QUAD EIA-422/485 16-DIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |

Parole chiave realizzate con DS96175CN

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| DS96175CN | DS96175CN parte | DS96175CN Prezzo | Distributore DS96175CN |
| DS96175CN tecnico | Stock DS96175CN | Inventario DS96175CN | DS96175CN Fornitore |
| Ordine online DS96175CN | DS96175CN Richiesta | Immagine DS96175CN | Immagine DS96175CN |
| DS96175CN pdf | Scheda tecnica DS96175CN | Scheda tecnica DS96175CN | DS96175CN pdf scheda tecnica |
| Scarica la scheda tecnica DS96175CN | Produttore | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DS9502P+ Descrizione: TVS DIODE 7.5V 6TSOC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9637ACM Descrizione: IC RCVR DUAL EIA-422/423 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9637ACMX SOP8 Descrizione: DS9637ACMX SOP8 NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS96175CJ Descrizione: DS96175CJ NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9637ACN Descrizione: IC RCVR DUAL EIA-422/423 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9637ACMX/NOPB Descrizione: IC RCVR DUAL EIA-422/423 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS96176N Descrizione: DS96176N DIP-8 P96AHD Produttori: DIP-8 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9636ACN Descrizione: DS9636ACN NSC DIP8 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS96172CN Descrizione: DS96172CN NS有68549 DIP-16 Produttori: NS68549 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2892 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS9503P Descrizione: DS9503P MAXIM TSOC-6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9636AJ/883 Descrizione: DS9636AJ/883 NS CDIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9503P+T&R Descrizione: TVS DIODE 7.5V 6TSOC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS9637AJ/883 Descrizione: DS9637AJ/883 NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2604 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS92LX2122SQX/NOPB Descrizione: IC DESERIALIZER BI-DIR 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9503P+ Descrizione: TVS DIODE 7.5V 6TSOC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS96174CJ Descrizione: DS96174CJ NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS96174CN Descrizione: IC DVR QUAD EIA-422/485 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9503P+T Descrizione: DS9503P+T MAXIM SOJ6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS9622MJ/883C Descrizione: NS DIP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9503X+TR Descrizione: DS9503X+TR MAXIM CSP-4 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS96175MJ Descrizione: DS96175MJ NS DIP-16P Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS96173CN Descrizione: DS96173CN NSC DIP16 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9637ACMX Descrizione: IC RCVR DUAL EIA-422/423 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9635ATM Descrizione: DS9635ATM NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS96176CN Descrizione: IC TRANSCEIVER DIFF BUS 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS96172CJ Descrizione: DS96172CJ NSC DIP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2618 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS96177CN Descrizione: DS96177CN NS DIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DS9503X-000 Descrizione: DS9503X-000 MAXIM TSOC6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ds9637ac Descrizione: Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DS9502P Descrizione: TVS DIODE 7.5V 6TSOC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong