



HFA1145IBZ

fabbricante Numero di parte:	HFA1145IBZ
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC OPAMP CFA 330MHZ LP 8-SOIC
Schede tecniche:	HFA1145IBZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HFA1145IBZ 100% nuovi pezzi originali 1300 in magazzino, trova il prezzo HFA1145IBZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HFA1145IBZ Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFO HFA1145IBZ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HFA1145IBZ

Numero di parte	HFA1145IBZ	Produttore / Marca	Intersil
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	HFA1145	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	Descrizione dettagliata	Video Amp, 1 Current Feedback 8-SOIC
Corrente - Alimentazione	5.8mA	Tipo di uscita	-
applicazioni	Current Feedback	Numero di circuiti	1
Corrente - Uscita / Canale	60mA	Slew rate	2100 V/μs
-3 dB Larghezza di banda	330MHz	Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	9 V ~ 11 V, ±4.5 V ~ 5.5 V
Quantità di magazzino	1300 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-amplificatori e moduli video
Descrizione	IC OPAMP CFA 330MHZ LP 8-SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con HFA1145IBZ

Intersil HFA1145IBZ	Parte HFA1145IBZ	Prezzo HFA1145IBZ	Distributore HFA1145IBZ
HFA1145IBZ tecnico	Azione HFA1145IBZ	Inventario HFA1145IBZ	Fornitore HFA1145IBZ
Ordine online HFA1145IBZ	Richiesta HFA1145IBZ	Immagine HFA1145IBZ	Immagine HFA1145IBZ
HFA1145IBZ pdf	Datasheet HFA1145IBZ	Scheda tecnica HFA1145IBZ	Scheda tecnica HFA1145IBZ pdf
Scarica la scheda tecnica HFA1145IBZ	Produttore Intersil	Intersil HFA1145IBZ	

Potresti essere anche interessato:

<p>HFA1120IBZ Descrizione: HFA1120IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1115IP Descrizione: HFA1115IP HARRIS DIP8 Produttori: HARRIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1113IBZ Descrizione: IC OPAMP BUFFER 850MHZ 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1120IB Descrizione: HFA1120IB HARRIS SOP8 Produttori: HARRIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA120FA060 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1130IBZ Descrizione: IC OPAMP CFA 850MHZ 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1115IB Descrizione: HFA1115IB SOP-8P 0003 Produttori: SOP-8P Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1149IB Descrizione: HFA1149IB INTERSIL SOP-8P Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1113MJ/883 Descrizione: HFA1113MJ/883 HAR DIP-8P Produttori: HAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1114IP Descrizione: HFA1114IP HARRIS DIP8 Produttori: HARRIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1113IB Descrizione: IC OPAMP BUFFER 850MHZ 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA120FA120P Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HFA1155IBZ Descrizione: HFA1155IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1205IP Descrizione: HFA1205IP INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA120FA50 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HFA1155IH96 Descrizione: IC OPAMP CFA 380MHZ LP SOT23-5 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1113IP Descrizione: HFA1113IP HARRIS DIP8 Produttori: HARRIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1149IBZ Descrizione: HFA1149IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA120FA06 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1135IBZ Descrizione: IC OPAMP CFA 360MHZ LP 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1150IBZ Descrizione: HFA1150IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HFA1115IBZ Descrizione: HFA1115IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1145IP Descrizione: HFA1145IP INTER DIP8 Produttori: INTER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1145IB Descrizione: IC OPAMP CFA 330MHZ 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HFA1185IB Descrizione: HFA1185IB INTERSIL SOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1130IB Descrizione: IC OPAMP CFA 850MHZ 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA11N90 Descrizione: HFA11N90 SEMIHOW TO-247 Produttori: SEMIHOW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA120F60 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HFA1205I Descrizione: HFA1205I SOP-8P 00 Produttori: SOP-8P Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HFA1114IBZ Descrizione: HFA1114IBZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong