



**TDA18275HN/C1Y**

fabricante Numero di parte:	TDA18275HN/C1Y
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC HYBRID SILICON TUNER 32HVQFN
Schede tecniche:	TDA18275HN/C1Y.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 66000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

TDA18275HN/C1Y 100% nuovi pezzi originali 66000 in magazzino, trova il prezzo TDA18275HN/C1Y, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TDA18275HN/C1Y NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TDA18275HN/C1Y: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di TDA18275HN/C1Y

Numero di parte	TDA18275HN/C1Y	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucri	32-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	32-HVQFN (5x5)
Digitale	Silicon Tuner	applicazioni	TV
Altri nomi	568-11914-6	Quantità di magazzino	66000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Elaborazione lineare-video</a>	Descrizione	IC HYBRID SILICON TUNER 32HVQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con TDA18275HN/C1Y

NXP Semiconductors / Freescale TDA18275HN/C1Y	Parte TDA18275HN/C1Y	Prezzo TDA18275HN/C1Y	Distributore TDA18275HN/C1Y
TDA18275HN/C1Y tecnico	Azione TDA18275HN/C1Y	Inventario TDA18275HN/C1Y	Fornitore TDA18275HN/C1Y
Ordine online TDA18275HN/C1Y	Richiesta TDA18275HN/C1Y	Immagine TDA18275HN/C1Y	Immagine TDA18275HN/C1Y
TDA18275HN/C1Y pdf	Datasheet TDA18275HN/C1Y	Scheda tecnica TDA18275HN/C1Y	Scheda tecnica TDA18275HN/C1Y pdf
Scarica la scheda tecnica TDA18275HN/C1Y	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale TDA18275HN/C1Y	NXP Semiconductors TDA18275HN/C1Y
Freescale TDA18275HN/C1Y	Freescale Semiconductor - NXP TDA18275HN/C1Y	NXP USA Inc. TDA18275HN/C1Y	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>TDA18274HD</b> Descrizione: TDA18274HD NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18291HN/C1</b> Descrizione: TDA18291HN/C1 Fairchild QFN32 Produttori: Fairchild/ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18272HN/M/C1</b> Descrizione: TDA18272HN/M/C1 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA18275HN/C2</b> Descrizione: TDA18275HN/C2 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA1908A</b> Descrizione: TDA1908A SGS DIP-12 Produttori: SGS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18275HN/C1</b> Descrizione: TDA18275HN/C1 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA18271HD/C2</b> Descrizione: TDA18271HD/C2 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18271HD/C2+518</b> Descrizione: TDA18271HD/C2+518 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18273HN/C1</b> Descrizione: TDA18273HN/C1 NXP QFN40 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA18275HN/C1/S1</b> Descrizione: TDA18275HN/C1/S1 MAXIM QFN Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18273</b> Descrizione: TDA18273 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA1870A</b> Descrizione: TDA1870A ST ZIP-15P Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA19971BHN/C1</b> Descrizione: TDA19971BHN/C1 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA1910</b> Descrizione: IC AMP AUD 10W MULTIWATT11 VERT Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA1905</b> Descrizione: IC AMP AUDIO 5.5W MONO AB 16DIP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA19971AHN</b> Descrizione: TDA19971AHN NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18271HD/C2+557</b> Descrizione: TDA18271HD/C2+557 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18275AHN</b> Descrizione: TDA18275AHN NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA1908</b> Descrizione: TDA1908 STM DIP Produttori: STM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18271HDC2</b> Descrizione: TDA18271HDC2 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA1904</b> Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 4.5W MONO 16DIP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA18271HD/C1,557</b> Descrizione: TDA18271HD/C1,557 NXP QFN64 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA19913N1B</b> Descrizione: TDA19913N1B NXP TQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA19971AHN1</b> Descrizione: TDA19971AHN1 NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA18282HN/C1</b> Descrizione: TDA18282HN/C1 PHILIPS QFN Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18274HD/C1</b> Descrizione: TDA18274HD/C1 NXP QFN48 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA1940</b> Descrizione: TDA1940 PHI DIP-18 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>TDA18273HN</b> Descrizione: TDA18273HN NXP QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA19977AHV/15/C187</b> Descrizione: TDA19977AHV/15/C187 NXP HLOFP144 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>TDA18275AHN/C1Y</b> Descrizione: IC HYBRID SILICON TUNER 32HVQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong