




MD8002

fabricante Numero di parte:	MD8002
Produttore / Marca	Central Semiconductor
Parte della descrizione:	TRANS 2NPN 30MA 50V TO78-6
Schede tecniche:	MD8002.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

MD8002 100% nuovi pezzi originali 60000 in magazzino, trova il prezzo MD8002, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MD8002 Central Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MD8002: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MD8002

Numero di parte	MD8002	Produttore / Marca	Central Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	TO-78-6 Metal Can	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	TO-78-6
temperatura di esercizio	-	Descrizione dettagliata	Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 50V 30mA 260MHz Through Hole TO-78-6
Potenza - Max	-	Tipo transistor	2 NPN (Dual)
Corrente - collettore (Ic) (max)	30mA	Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	50V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	-	Corrente - Cutoff collettore (max)	-
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	100 @ 1mA, 10V	Frequenza - transizione	260MHz
Quantità di magazzino	60000 pcs Stock	Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare (BJT)-matrici
Descrizione	TRANS 2NPN 30MA 50V TO78-6	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con MD8002

Central Semiconductor MD8002	Parte MD8002	Prezzo MD8002	Distributore MD8002
MD8002 tecnico	Azione MD8002	Inventario MD8002	Fornitore MD8002
Ordine online MD8002	Richiesta MD8002	Immagine MD8002	Immagine MD8002
MD8002 pdf	Datasheet MD8002	Scheda tecnica MD8002	Scheda tecnica MD8002 pdf
Scarica la scheda tecnica MD8002	Produttore Central Semiconductor	Central Semiconductor MD8002	Central Semiconductor Corp MD8002

Potresti essere anche interessato:

 MD8085AH-2/B Descrizione: MD8085AH-2/B INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8086-2 Descrizione: MD8086-2 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8087-2/BC Descrizione: MD8087-2/BC INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8002A Descrizione: MD8002A MD SOP-8 Produttori: MD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8086 Descrizione: MD8086 INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8087/B Descrizione: MD8087/B INTEL DIP-40 Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8086-2/B Descrizione: MD8086-2/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8080 Descrizione: MD8080 INTEL TQFP64 Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8212/B Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8086-2/BC Descrizione: MD8086-2/BC INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8085AH/B Descrizione: MD8085AH/B INTERSIL DIP-40P Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8085AH/C Descrizione: MD8085AH/C INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD80287-8/B Descrizione: MD80287-8/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8001 Descrizione: MD8001 N/A SOP8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8086A-2 Descrizione: MD8086A-2 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8089/B Descrizione: MD8089/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD80287-6/B Descrizione: MD80287-6/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8080A/B Descrizione: MD8080A/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8085AH/BC Descrizione: MD8085AH/BC INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8086H/B Descrizione: MD8086H/B INTEL NA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8085AH-1/B Descrizione: MD8085AH-1/B INTEL CDIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8013CA Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8085A/B Descrizione: MD8085A/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8086/B Descrizione: MD8086/B HMS DIP-40P Produttori: HMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8085H/B Descrizione: MD8085H/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD80287-6 Descrizione: MD80287-6 INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8088/B Descrizione: MD8088/B AMD DIP Produttori: AMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MD8003 Descrizione: TRANS 2NPN 30MA 60V TO78-6 Produttori: Central Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8087-2/B Descrizione: MD8087-2/B INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MD8085AH Descrizione: MD8085AH INTEL DIP Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong