


IMAGE NOT AVAILABLE



CD14538BM

fabricante Numero di parte:	CD14538BM
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2750 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CD14538BM 100% nuovi pezzi originali 2750 disponibili, trova prezzi CD14538BM, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CD14538BM con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CD14538BM: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CD14538BM

Numero di parte	CD14538BM	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3V ~ 18V	Contenitore dispositivo fornitore	16-SOIC
Serie	4000B	Ingresso trigger di Schmitt	Yes
Ritardo di propagazione	100ns	imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Altri nomi	296-32849-5 CD14538BM-ND CD14538BME4 CD14538BME4-ND CD14538BMG4 CD14538BMG4-ND
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Tipo Logic	Monostable
circuiti indipendenti	2	Descrizione dettagliata	Monostable Multivibrator 100ns 16-SOIC
Corrente - uscita alta, bassa	6.8mA, 6.8mA	Numero di parte base	4538
Quantità di magazzino	2750 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Logica-multivibratori
Descrizione	IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con CD14538BM

CD14538BM	CD14538BM parte	CD14538BM Prezzo	Distributore CD14538BM
CD14538BM tecnico	Stock CD14538BM	Inventario CD14538BM	CD14538BM Fornitore
Ordine online CD14538BM	CD14538BM Richiesta	Immagine CD14538BM	Immagine CD14538BM
CD14538BM pdf	Scheda tecnica CD14538BM	Scheda tecnica CD14538BM	CD14538BM pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CD14538BM	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>CD14538BE Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1691CB Descrizione: 10 SOP28 Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2695 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD143A-SR05 Descrizione: TVS DIODE 5V 20V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 62600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1835-ADJ Descrizione: CHIPSHINE SOT23-6 Produttori: CHIPSHINE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD14538BM96 Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD14538BF Descrizione: CD14538BF TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2863 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD14538BPWR Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1616LF/GIH-4 Descrizione: NXP DIP Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1449C Descrizione: MURATA DIP11 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1451C Descrizione: CD1451C MURATAPS 12 Produttori: MURATAPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD14538BF3A Descrizione: CD14538BF3A TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1FRFD2 Descrizione: MICROCHIP QFN Produttori: MICROCHIP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD143A-SR70 Descrizione: TVS DIODE 7V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD150C Descrizione: ST TO-220 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2624 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD14538BNSR Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD143A-SR12 Descrizione: TVS DIODE 12V 30V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD143A-SR2.8 Descrizione: TVS DIODE 2.8V 5V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD143A-SR05LC Descrizione: TVS DIODE 5VWM 20VC SOT143 Produttori: Bourns Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1977CB Descrizione: SOP24 2012 Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1408-R1200 Descrizione: DIODE GEN PURP 200V 1A 1408 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1429C Descrizione: MURATA SMD-5 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1986 Descrizione: CHIPSHINE SOT23-6 Produttori: CHIPSHINE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1408-F1200 Descrizione: DIODE GEN PURP 200V 1A 1408 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1616LF/GIGH-4 Descrizione: NXP DIP Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1450C Descrizione: CD1450C MURATA DIP11 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1925 Descrizione: CHAMPINO DFN3X3-10L) Produttori: CHAMPINO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD1517CP Descrizione: CD DIP18 Produttori: CD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CD1607-B120L Descrizione: CD1607-B120L XX XX Produttori: XX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD14538BPWRG4 Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CD143A-SR3.3 Descrizione: TVS DIODE 3.3V 7V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong