


TISP7320F3DR

fabricante Numero di parte:	TISP7320F3DR
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	SURGE SUPP 240V BIDIR 8-SOIC
Schede tecniche:	TISP7320F3DR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

TISP7320F3DR 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo TISP7320F3DR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP7320F3DR Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP7320F3DR: Info@IC-Components.com


























Le specifiche di TISP7320F3DR

Numero di parte	TISP7320F3DR	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	39pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	45A	Tensione - Innesco	320V
Tensione - Stato off	240V	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	175A
Corrente - Mantenimento (Ih)	150mA	Numero di elementi	3
Tensione - Stato On	5V	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-tiristori	Descrizione	SURGE SUPP 240V BIDIR 8-SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con TISP7320F3DR

Bourns, Inc. TISP7320F3DR	Parte TISP7320F3DR	Prezzo TISP7320F3DR	Distributore TISP7320F3DR
TISP7320F3DR tecnico	Azione TISP7320F3DR	Inventario TISP7320F3DR	Fornitore TISP7320F3DR
Ordine online TISP7320F3DR	Richiesta TISP7320F3DR	Immagine TISP7320F3DR	Immagine TISP7320F3DR
TISP7320F3DR pdf	Datasheet TISP7320F3DR	Scheda tecnica TISP7320F3DR	Scheda tecnica TISP7320F3DR pdf
Scarica la scheda tecnica TISP7320F3DR	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP7320F3DR	Bourns Inc. TISP7320F3DR
J.W. Miller / Bourns TISP7320F3DR			

Potresti essere anche interessato:

 <p>TISP7290F3SL Descrizione: SURGE SUPP 220V BIDIR 3-SL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7380F3 Descrizione: TISP7380F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP7150F3S Descrizione: TISP7150F3S BOUNDS TO220 Produttori: BOUNDS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7350F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8200HDMR-S Descrizione: SLIC PROTECTOR 100 AMP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7260F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP7240F3D Descrizione: TISP7240F3D POWER SOP-8 Produttori: POWER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7180F3 Descrizione: TISP7180F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TISP8200M Descrizione: TISP8200M BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7260F3-SL Descrizione: TISP7260F3-SL BOURNS ZIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8200MDR Descrizione: TISP8200MDR BOURNS SOP-8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7320F3DR-S Descrizione: THYRISTOR 240V 175A Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7150F3 Descrizione: TISP7150F3 BOURNS SIP-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8201HDMR-S Descrizione: SLIC PROTECTOR 100 AMP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8200MDR-S Descrizione: THYRISTOR 120V 45A 8SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7180F3D Descrizione: TISP7180F3D BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7125F3 Descrizione: TISP7125F3 BOURNS SIP-3P Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8201MDR-S Descrizione: THYRISTOR 120V 45A 8SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP8201MD-S Descrizione: TISP8201MD-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7290F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7320F3 Descrizione: TISP7320F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP8201DMR-S Descrizione: TISP8201DMR-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7082F3 Descrizione: TISP7082F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8200MD-S Descrizione: TISP8200MD-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP8201M Descrizione: TISP8201M BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7150F3P Descrizione: SURGE SUPP 120V BIDIR 8-DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7240F3 Descrizione: TISP7240F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TISP7125F3D Descrizione: TISP7125F3D POWER SOP-8 Produttori: POWER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7380F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP8201MDR Descrizione: TISP8201MDR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong