



X9241AMVIZ

fabricante Numero di parte:	X9241AMVIZ
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC POT DGTL QUAD 20-TSSOP
Schede tecniche:	X9241AMVIZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICIEDI UN PREVENTIVO

X9241AMVIZ 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo X9241AMVIZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9241AMVIZ Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFO X9241AMVIZ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9241AMVIZ

Numero di parte	X9241AMVIZ	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	X9241A	Contenitore / involucro	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	20-TSSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 2k, 10k, 10k, 50k Ohm 4 Circuit 64 Taps I ² C Interface 20-TSSOP
Caratteristiche	Selectable Address	Interfaccia	I ² C
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	4	Tensione di alimentazione -	5V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	2k, 10k, 10k, 50k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	64
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	40
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenziometri digitali
Descrizione	IC POT DGTL QUAD 20-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con X9241AMVIZ

Intersil X9241AMVIZ	Parte X9241AMVIZ	Prezzo X9241AMVIZ	Distributore X9241AMVIZ
X9241AMVIZ tecnico	Azione X9241AMVIZ	Inventario X9241AMVIZ	Fornitore X9241AMVIZ
Ordine online X9241AMVIZ	Richiesta X9241AMVIZ	Immagine X9241AMVIZ	Immagine X9241AMVIZ
X9241AMVIZ pdf	Datasheet X9241AMVIZ	Scheda tecnica X9241AMVIZ	Scheda tecnica X9241AMVIZ pdf
Scarica la scheda tecnica X9241AMVIZ	Produttore Intersil	Intersil X9241AMVIZ	

Potresti essere anche interessato:

<p>X9241AMS Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221YST1 Descrizione: X9221YST1 XICOR SOP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AUVZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9241AWPI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWVZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 64-TAP 10K 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221YP Descrizione: X9221YP XICOR DIP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9241AWVIZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221AWSZT1 Descrizione: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221UPI Descrizione: IC DCP DUAL 50K 64TP 20DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9221AYS1 Descrizione: IC XDCP DUAL 2K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWSIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWSZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9241AWV Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221YS Descrizione: X9221YS SOP-20 00 Produttori: SOP-20 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221WSI Descrizione: X9221WSI XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9221AWSIZT1 Descrizione: IC POT DGTL DUAL 10K OHM 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWSZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AUVIZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9241AMSIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWSZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWVI Descrizione: IC DCP QUAD 10K 64 TP 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9221WS Descrizione: X9221WS XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221US Descrizione: X9221US XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWS Descrizione: IC DCP QUAD 10K 64TP 20SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9221YPI Descrizione: X9221YPI XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AUS1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWVIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9241AMVIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AMS1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9221WP Descrizione: X9221WP XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong