



IC Components Limited

VC080505C150DP

fabricante Numero di parte:	VC080505C150DP
Produttore / Marca	AVX
Parte della descrizione:	
Schede tecniche:	VC080505C150DP.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

VC080505C150DP 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo VC080505C150DP, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista VC080505C150DP AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ VC080505C150DP: Info@IC-Components.com

Le specifiche di VC080505C150DP

Numero di parte	VC080505C150DP	Produttore / Marca	AVX
Tensione varistore (tipo)	8.5V	Tensione Varistor (Min)	6.8V
Tensione Varistor (Max)	10.2V	Serie	TransGuard®
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)
Altri nomi	478-2507-2	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C (TA)
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount, MLCV
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)	Massime cc	5.6V
Massime ca Tensioni	4V	Energia	0.30J
Descrizione dettagliata	8.5V 120A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric)	Corrente - Surge	120A
Capacità @ Frequenza	3000pF @ 1kHz	Quantità di magazzino	5000 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati	Descrizione	
Stato Lead senza piombo / RoHS			

Parole chiave realizzate con VC080505C150DP

AVX Corporation VC080505C150DP	Parte VC080505C150DP	Prezzo VC080505C150DP	Distributore VC080505C150DP
VC080505C150DP tecnico	Azione VC080505C150DP	Inventario VC080505C150DP	Fornitore VC080505C150DP
Ordine online VC080505C150DP	Richiesta VC080505C150DP	Immagine VC080505C150DP	Immagine VC080505C150DP
VC080505C150DP pdf	Datasheet VC080505C150DP	Scheda tecnica VC080505C150DP	Scheda tecnica VC080505C150DP pdf
Scarica la scheda tecnica VC080505C150DP	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation VC080505C150DP	AVX Corporation [MIL] VC080505C150DP

Potresti essere anche interessato:

<p>VC080514C300 Descrizione: VC080514C300 AVX SMD Produttori: AVX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC060318A400R-B Descrizione: VC060318A400R-B Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC080526A580RCB Descrizione: VC080526A580RCB AVX SMD Produttori: AVX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC060330A650RP Descrizione: VARISTOR 41V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0702NJSD Descrizione: VC0702NJSD VIMICRO QFN Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC080518C400RP Descrizione: VARISTOR 25.5V 100A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0703PLEB Descrizione: VC0703PLEB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC060326A580RP Descrizione: VARISTOR 34.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC080505A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 128400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC080505A150DP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC080526A580RP Descrizione: VARISTOR 34.5V 30A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC060318A400RP Descrizione: VARISTOR 25.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC080509A200DP Descrizione: VARISTOR 12.7V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC080518A400R9(J) Descrizione: VC080518A400R9(J) Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0707NLEA Descrizione: VC0707NLEA VIMICRO QFN48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC060324A400RP Descrizione: VC060324A400RP AVX 603 Produttori: AVX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC060309A200RP Descrizione: VARISTOR 12.7V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0702PQSD Descrizione: VC0702PQSD VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC080505C150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 120A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0705PREB Descrizione: VC0705PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC08LC18A500TP Descrizione: VC08LC18A500TP AVX SMD Produttori: AVX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC04LC18V500WP Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC080503A100RP Descrizione: VARISTOR 5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0703NLEB Descrizione: VC0703NLEB VIMICRO QFN-48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC080514A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 56800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC060305A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>VC060305A150 Descrizione: VC060305A150 AVX SMD Produttori: AVX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2886 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>VC060314A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0508BRVC Descrizione: VC0508BRVC VIMICRO BGA Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VC0706PREB Descrizione: VC0706PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong