

**4308R-102-153LF**

fabricante Numero di parte:	4308R-102-153LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP
Schede tecniche:	4308R-102-153LF(1).pdf 4308R-102-153LF(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

4308R-102-153LF 100% nuovi pezzi originali 1900 in magazzino, trova il prezzo 4308R-102-153LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 4308R-102-153LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 4308R-102-153LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di 4308R-102-153LF

Numero di parte	4308R-102-153LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SIP	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-SIP
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Descrizione dettagliata	15k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 8-SIP
Dimensioni / Dimension	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Altezza - In sede (max)	0.195" (4.95mm)
Tolleranza	±2%	applicazioni	-
Tipo di circuito	Isolated	Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C
Numero di pin	8	Resistenza (ohm)	15k
Numero di resistori	4	Potenza per elemento	300mW
Rapporto di resistenza del resistore	-	Resistore-Ratio-Drift	50 ppm/°C
Altri nomi	4308R-102-153LF-ND 4308R-2-153LF 4308R102153LF	Quantità di magazzino	1900 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Resistenze &gt; Reti resistori, matrici</a>	Descrizione	RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con 4308R-102-153LF

Bourns, Inc. 4308R-102-153LF	Parte 4308R-102-153LF	Prezzo 4308R-102-153LF	Distributore 4308R-102-153LF
4308R-102-153LF tecnico	Azione 4308R-102-153LF	Inventario 4308R-102-153LF	Fornitore 4308R-102-153LF
Ordine online 4308R-102-153LF	Richiesta 4308R-102-153LF	Immagine 4308R-102-153LF	Immagine 4308R-102-153LF
4308R-102-153LF pdf	Datasheet 4308R-102-153LF	Scheda tecnica 4308R-102-153LF	Scheda tecnica 4308R-102-153LF pdf
Scarica la scheda tecnica 4308R-102-153LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 4308R-102-153LF	Bourns Inc. 4308R-102-153LF
J.W. Miller / Bourns 4308R-102-153LF			

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>4308R-101-105LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309-52</b>                  Descrizione: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN                  Produttori: Peregrine Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-122LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-391</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-333LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-124LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-101-330LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-393LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-152LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-101-271</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-152</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-222LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-821LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-561</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-103</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-101-392LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-333</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-103LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-682LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-270LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-271LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4309R-101-103</b>                  Descrizione: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-681LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-682LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4309</b>                  Descrizione: 4309 SOP-8                  Produttori: Original                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-102-390LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4308R-101-121LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4309R-101-102LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309R-101-222LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309R-101-221LF</b>                  Descrizione: RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>


**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong