



AD9547BCPZ

fabricante Numero di parte:	AD9547BCPZ
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC CLOCK GEN/SYNCHRONIZR 64LFCSP
Schede tecniche:	AD9547BCPZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

AD9547BCPZ 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo AD9547BCPZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD9547BCPZ ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD9547BCPZ: info@IC-Components.com































Le specifiche di AD9547BCPZ

Numero di parte	AD9547BCPZ	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	AD9547	Contenitore / involucro	64-VFQFN Exposed Pad, CSP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	64-LFCSP-VQ (9x9)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Frequenza - Max	725MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	1.71 V ~ 3.465 V	Produzione	CMOS, LVDS, LVPECL
Scopo principale	Ethernet, SONET/SDH, Stratum	Ingresso	CMOS, LVDS, LVPECL
PLL	Yes	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:2
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione	Descrizione	IC CLOCK GEN/SYNCHRONIZR 64LFCSP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con AD9547BCPZ

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9547BCPZ	Parte AD9547BCPZ	Prezzo AD9547BCPZ	Distributore AD9547BCPZ
AD9547BCPZ tecnico	Azione AD9547BCPZ	Inventario AD9547BCPZ	Fornitore AD9547BCPZ
Ordine online AD9547BCPZ	Richiesta AD9547BCPZ	Immagine AD9547BCPZ	Immagine AD9547BCPZ
AD9547BCPZ.pdf	Datasheet AD9547BCPZ	Scheda tecnica AD9547BCPZ	Scheda tecnica AD9547BCPZ.pdf
Scarica la scheda tecnica AD9547BCPZ	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9547BCPZ	AD AD9547BCPZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9547BCPZ	Analog Devices Inc. AD9547BCPZ	Analog Devices, Inc. AD9547BCPZ	

Potresti essere anche interessato:

 <p>AD9525BCPZ Descrizione: IC CLOCK GENERATOR PLL 48-LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD9520-4BCPZ-REEL Descrizione: AD9520-4BCPZ-REEL ADI QFN Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9549ABCPZ-REEL7 Descrizione: IC CLOCK GEN/SYNCHRONIZR 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9554XCPZ Descrizione: AD9554XCPZ AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9528BCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN 1.25GHZ VCO 72LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9522-1BCPZ-REEL7 Descrizione: IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9557BCPZ Descrizione: IC CLOCK TRANSLATOR 40LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9554BCPZ Descrizione: IC CLOCK TRANSLATOR 8OUT 72LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9523-1BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 72LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9522-5BCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN 2.4GHZ 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9549BCPZ Descrizione: AD9549BCPZ AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9548BCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN/SYNCHRONIZR 88LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9561JR Descrizione: AD9561JR AD SOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9558BCPZ Descrizione: IC CLOCK TRANSLATOR 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9561JR-REEL Descrizione: AD9561JR-REEL AD SOP28 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9549ABCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN/SYNCHRONIZR 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9560AKR Descrizione: AD9560AKR AD SOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9523-1BCPZ-REEL7 Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 72LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9523XCPZ Descrizione: AD9523XCPZ AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9551BCPZ-REEL7 Descrizione: IC CLOCK GEN TRANSLATOR 40LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9523BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 72LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD9560AKR-REEL Descrizione: AD9560AKR-REEL ADI SOP-28 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9550BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N TRANSLATOR 32-LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9522-4BCPZ-REEL7 Descrizione: IC CLOCK GEN 1.6GHZ VCO 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9523-1XCPZ Descrizione: AD9523-1XCPZ AD LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9524BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 48LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9524BCPZ-REEL7 Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 48LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD9522-4BCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN 1.6GHZ VCO 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9553BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 32LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9520-5BCPZ Descrizione: IC CLOCK GEN EXT VCO 64-LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong