




IMAGE NOT AVAILABLE



TLC27M4IN

fabbricante Numero di parte:	TLC27M4IN
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

TLC27M4IN 100% nuovi pezzi originali 6800 disponibili, trova prezzi TLC27M4IN, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista TLC27M4IN con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ TLC27M4IN: Info@IC-Components.com

Le specifiche di TLC27M4IN

Numero di parte	TLC27M4IN	Produttore / Marca	N/A
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	4 V ~ 16 V, ±2 V ~ 8 V	Tensione - Offset ingresso	1.1mV
Contenitore dispositivo fornitore	14-PDIP	Slew rate	0.62 V/µs
Serie	LinCMOS™	imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	14-DIP (0.300", 7.62mm)	Tipo di uscita	-
Altri nomi	296-7422-5	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	4	Tipo montaggio	Through Hole
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Guadagno Prodotto larghezza di banda	635kHz
Descrizione dettagliata	General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP	Corrente - Alimentazione	570µA
Corrente - Uscita / Canale	30mA	Corrente - Polarizzazione ingresso	0.7pA
Numero di parte base	TLC27M4	Tipo Amplificatore	General Purpose
Quantità di magazzino	6800 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-strumentazione , amplificator
Descrizione	IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con TLC27M4IN

TLC27M4IN	TLC27M4IN parte	TLC27M4IN Prezzo	Distributore TLC27M4IN
TLC27M4IN tecnico	Stock TLC27M4IN	Inventario TLC27M4IN	TLC27M4IN Fornitore
Ordine online TLC27M4IN	TLC27M4IN Richiesta	Immagine TLC27M4IN	Immagine TLC27M4IN
TLC27M4IN pdf	Scheda tecnica TLC27M4IN	Scheda tecnica TLC27M4IN	TLC27M4IN pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica TLC27M4IN	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4AIDRG4 Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4BIN Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10100 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M9IDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC2932AIPW Descrizione: IC PLL SYSTEM HP 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4AIN Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M9CD Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M7IDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11300 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC2932AIPWR Descrizione: IC PLL SYSTEM HP 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19100 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CNSR Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2647 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M9CN Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4MN Descrizione: TLC27M4MN TI DIP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4BIDRG4 Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2852 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CDRG4 Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CPW Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4IDRG4 Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2886 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC2810ZD Descrizione: TI SOP-8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2725 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CNS Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CN Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2649 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4BCDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M7CP Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 8DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M7CDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14400 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M7CPS Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 8SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2604 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M7CPSR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 8SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4BIDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CD Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4ID Descrizione: TI SOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6843 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4MDR Descrizione: TLC27M4MDR TI SOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M9C Descrizione: TLC27M9C TI SO-14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4IPWR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>TLC27M4CDR Descrizione: IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2651 disponibili.</div> <div>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></div>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong