




PVA2A472A01R00

fabricante Numero di parte:	PVA2A472A01R00
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 4.7K OHM 0.1W J LEAD TOP
Schede tecniche:	PVA2A472A01R00.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

PVA2A472A01R00 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo PVA2A472A01R00, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PVA2A472A01R00 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PVA2A472A01R00: Info@IC-Components.com































Le specifiche di PVA2A472A01R00

Numero di parte	PVA2A472A01R00	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	PVA2	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Original-Reel®	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	4.7 kOhms 0.1W, 1/10W J Lead Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.108" x 0.087" Face x 0.032" H (2.75mm x 2.20mm x 0.80mm)
Stile di terminazione	J Lead	Tolleranza	±25%
Coefficiente di temperatura	±250ppm/°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.1W, 1/10W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	4.7 kOhms
Altri nomi	490-3925-6	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenzziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 4.7K OHM 0.1W J LEAD TOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con PVA2A472A01R00

Bourns, Inc. PVA2A472A01R00	Parte PVA2A472A01R00	Prezzo PVA2A472A01R00	Distributore PVA2A472A01R00
PVA2A472A01R00 tecnico	Azione PVA2A472A01R00	Inventario PVA2A472A01R00	Fornitore PVA2A472A01R00
Ordine online PVA2A472A01R00	Richiesta PVA2A472A01R00	Immagine PVA2A472A01R00	Immagine PVA2A472A01R00
PVA2A472A01R00 pdf	Datasheet PVA2A472A01R00	Scheda tecnica PVA2A472A01R00	Scheda tecnica PVA2A472A01R00 pdf
Scarica la scheda tecnica PVA2A472A01R00	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. PVA2A472A01R00	Bourns Inc. PVA2A472A01R00
J.W. Miller / Bourns PVA2A472A01R00			

Potresti essere anche interessato:

 <p>PVA2352NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA10AH1V2 Descrizione: PVA10AH1V2 SMD 14 Produttori: SMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA3054NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA3055NPBF. Descrizione: PVA3055NPBF. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA3055N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A223A01R00 Descrizione: TRIMMER 22K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA3054N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA1354NS-TPBF. Descrizione: PVA1354NS-TPBF. IR SOP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA3054NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA2A473A01R00 Descrizione: TRIMMER 47K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 130MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA3055NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1354NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A103A01R00 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA3055NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA3055N. Descrizione: PVA3055N. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1354NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA3054NPBF. Descrizione: PVA3054NPBF. IR DIP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA3054N-PBF Descrizione: PVA3054N-PBF IR DIP-4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA172NS Descrizione: PVA172NS IOR SOP4 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA3054 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 40MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA3055 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 40MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA3054NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 50MA 0-300V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A222A01R00 Descrizione: TRIMMER 2.2K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A474A01R00 Descrizione: TRIMMER 470K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA2A102A01R00 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>PVA2354 Descrizione: PVA2354 IOR DIP Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong