



## HHM1520

fabricante Numero di parte:	HHM1520
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805
Schede tecniche:	HHM1520.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

HHM1520 100% nuovi pezzi originali 45000 in magazzino, trova il prezzo HHM1520, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM1520 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM1520: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di HHM1520

Numero di parte	HHM1520	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm
Differenza di fase	180° ±10°	Perdita di inserzione (max)	1.0dB
Return Loss (min)	10dB	Altri nomi	445-1234-2
Quantità di magazzino	45000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con HHM1520

TDK Corporation HHM1520	Parte HHM1520	Prezzo HHM1520	Distributore HHM1520
HHM1520 tecnico	Azione HHM1520	Inventario HHM1520	Fornitore HHM1520
Ordine online HHM1520	Richiesta HHM1520	Immagine HHM1520	Immagine HHM1520
HHM1520 pdf	Datasheet HHM1520	Scheda tecnica HHM1520	Scheda tecnica HHM1520 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM1520	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM1520	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>HHM1516</b> Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1515B2</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1517</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 124000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1525S1</b> Descrizione: HHM1525S1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1504</b> Descrizione: HHM1504 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1016</b> Descrizione: HHM1016 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1509</b> Descrizione: HHM1509 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 29900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1524B1</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1505</b> Descrizione: HHM1505 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 174000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1526</b> Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1524B3</b> Descrizione: HHM1524B3 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1015</b> Descrizione: HHM1015 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>HHM1301</b> Descrizione: HHM1301 TDK NMX SMD Produttori: TDK NMX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1503</b> Descrizione: HHM1503 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1522B1</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1525</b> Descrizione: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 92300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1540</b> Descrizione: HHM1540 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1515</b> Descrizione: HHM1515 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1018</b> Descrizione: HHM1018 TDK 3(0805) Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1523B8</b> Descrizione: HHM1523B8 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM15101A1</b> Descrizione: HHM15101A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1524B2</b> Descrizione: HHM1524B2 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1533</b> Descrizione: HHM1533 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1521</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1523B3</b> Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1520A2</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 74000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1522E1</b> Descrizione: HHM1522E1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1534</b> Descrizione: BALUN DUAL 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1508</b> Descrizione: HHM1508 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1518A1</b> Descrizione: HHM1518A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 55000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong