



**BU7985KVT**

fabricante Numero di parte:	BU7985KVT
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC DESERIALIZER LVDS 100TQFP
Schede tecniche:	BU7985KVT(1).pdf BU7985KVT(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BU7985KVT 100% nuovi pezzi originali 400 in magazzino, trova il prezzo BU7985KVT, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BU7985KVT LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BU7985KVT: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di BU7985KVT**

Numero di parte	BU7985KVT	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	100-TQFP	imballaggio	Tray
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	100-TQFP (14x14)
temperatura di esercizio	-20°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Deserializer 10 Input 10 Output 100-TQFP (14x14)
Tipo di ingresso	LVDS	Tipo di uscita	LVC MOS
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Funzione	Deserializer
Numero di uscite	10	Numero di ingressi	10
Data Rate	-	Quantità di magazzino	400 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Serializzatori di interfaccia, deserializzatori</a>	Descrizione	IC DESERIALIZER LVDS 100TQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con BU7985KVT**

LAPIS Semiconductor BU7985KVT	Parte BU7985KVT	Prezzo BU7985KVT	Distributore BU7985KVT
BU7985KVT tecnico	Azione BU7985KVT	Inventario BU7985KVT	Fornitore BU7985KVT
Ordine online BU7985KVT	Richiesta BU7985KVT	Immagine BU7985KVT	Immagine BU7985KVT
BU7985KVT pdf	Datasheet BU7985KVT	Scheda tecnica BU7985KVT	Scheda tecnica BU7985KVT pdf
Scarica la scheda tecnica BU7985KVT	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BU7985KVT	Kionix Inc. BU7985KVT
Rohm Semiconductor BU7985KVT			

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>BU7964GUW</b> Descrizione: BU7964GUW ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7814KN-E2</b> Descrizione: IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU76381GUW-E2</b> Descrizione: BU76381GUW-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7833KUT</b> Descrizione: BU7833KUT ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7879KVT-E2</b> Descrizione: BU7879KVT-E2 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7962GUW-E2</b> Descrizione: IC TRANSCEIVERS MSDL 63-VBGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7871GL</b> Descrizione: BU7871GL ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7680G-TR</b> Descrizione: IC HIGH FREQUENCY MODULATION Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7876GLS-E2</b> Descrizione: IC DATA FORMATTER LSI Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 42000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7876GLS-GE2</b> Descrizione: BU7876GLS-GE2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 63000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7874KN-E2</b> Descrizione: BU7874KN-E2 ROHM LCC20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7876GLS</b> Descrizione: BU7876GLS ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7635GUW-E2</b> Descrizione: BU7635GUW-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7843AGLU-E2</b> Descrizione: BU7843AGLU-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7961GUW-E2</b> Descrizione: IC TRANSCEIVERS MSDL 63-VBGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU76310GU-E2</b> Descrizione: BU76310GU-E2 ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BU76312GUW-E2</b> Descrizione: BU76312GUW-E2 BGA 1422 Produttori: BGA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7872KN</b> Descrizione: BU7872KN ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7831KN-E2</b> Descrizione: IC VOICE/AUDIO MIX&SELECT 20VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BU76370GU-E2</b> Descrizione: BU76370GU-E2 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU76312GUW</b> Descrizione: BU76312GUW ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7872KN-E2</b> Descrizione: BU7872KN-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7874AKN-E2</b> Descrizione: BU7874AKN-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7962GVM-E2</b> Descrizione: BU7962GVM-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BU7967GUW-SE2</b> Descrizione: BU7967GUW-SE2 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7980KVT-E2</b> Descrizione: BU7980KVT-E2 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7681G-TR</b> Descrizione: BU7681G-TR ROHM SOT-23-6 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BU7870KN-E2</b> Descrizione: BU7870KN-E2 ROHM QFN-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7812KN-E2</b> Descrizione: BU7812KN-E2 ROHM QFN-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BU7811KN-E2</b> Descrizione: BU7811KN-E2 ROHM QFN-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong