



S-80822CLNB-B6HT2G

fabricante Numero di parte:	S-80822CLNB-B6HT2G
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 2.2V SC-82AB
Schede tecniche:	S-80822CLNB-B6HT2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 26800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80822CLNB-B6HT2G 100% nuovi pezzi originali 26800 in magazzino, trova il prezzo S-80822CLNB-B6HT2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80822CLNB-B6HT2G SII Semiconductor Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80822CLNB-B6HT2G: Info@IC-Components.com































Le specifiche di S-80822CLNB-B6HT2G

Numero di parte	S-80822CLNB-B6HT2G	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-808xxC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	SC-82A, SOT-343	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SC-82AB
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SC-82AB
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Push-Pull, Totem Pole
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	-	Tensione - Soglia	2.2V
Quantità di magazzino	26800 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC VOLT DETECTOR 2.2V SC-82AB	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con S-80822CLNB-B6HT2G

SII Semiconductor Corporation S-80822CLNB-B6HT2G	Parte S-80822CLNB-B6HT2G	Prezzo S-80822CLNB-B6HT2G	Distributore S-80822CLNB-B6HT2G
Fornitore S-80822CLNB-B6HT2G	S-80822CLNB-B6HT2G tecnico	Azione S-80822CLNB-B6HT2G	Inventario S-80822CLNB-B6HT2G
Immagine S-80822CLNB-B6HT2G	Ordine online S-80822CLNB-B6HT2G	Richiesta S-80822CLNB-B6HT2G	Immagine S-80822CLNB-B6HT2G
Scheda tecnica S-80822CLNB-B6HT2G pdf	S-80822CLNB-B6HT2G pdf	Datasheet S-80822CLNB-B6HT2G	Scheda tecnica S-80822CLNB-B6HT2G
	Scarica la scheda tecnica S-80822CLNB-B6HT2G	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80822CLNB-B6HT2G
Seiko Instruments S-80822CLNB-B6HT2G	Seiko Instruments, Inc. S-80822CLNB-B6HT2G		

Potresti essere anche interessato:

 S-80822ALNP-EAK-T2 Descrizione: S-80822ALNP-EAK-T2 SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CLNB-B6H-G Descrizione: S-80822CLNB-B6H-G SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80821CNUA-B8G-T2 Descrizione: S-80821CNUA-B8G-T2 SEIKO SOT-89 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80821CNMC-B8GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT23-5 Produttori: Siretta Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALNP-EDL Descrizione: S-80823ALNP-EDL SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNMC Descrizione: S-80822CNMC RICOH SOT153 Produttori: RICOH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822CNMC-B8H-T2 Descrizione: S-80822CNMC-B8H-T2 SEIKO SOT-153 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNPF-B8HTFG Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.2V SNT-4A Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNMC-B8HT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.2V SOT23-5 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822CLMC-B6H-T2 Descrizione: S-80822CLMC-B6H-T2 SEK SOT25 Produttori: SEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALNP-EAL-T2G Descrizione: S-80823ALNP-EAL-T2G SOT-343 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CLNB-B6H-T2G Descrizione: S-80822CLNB-B6H-T2G SEIKO SC-82AB Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822ALUP-EAK-T2 Descrizione: S-80822ALUP-EAK-T2 SEIKO SOT-89 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALNP-EAL-T2 Descrizione: S-80823ALNP-EAL-T2 SEIKO NMX SOT-343 Produttori: SEIKONMX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80821CNMC-B8GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT23-5 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822CNMA Descrizione: S-80822CNMA SOT23 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNNB-B8H-T2 Descrizione: S-80822CNNB-B8H-T2 SEIKO SOT-343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80821CLUA-B6GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822ANMP-EDK Descrizione: S-80822ANMP-EDK S SOP23 Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALUP-EAL-T2 Descrizione: S-80823ALUP-EAL-T2 SEIKO SOT-89 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CLNB-B6H-T2 Descrizione: S-80822CLNB-B6H-T2 SEIKO SOT-343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822CNUA-B8H-T2 Descrizione: S-80822CNUA-B8H-T2 SII SOT-89 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALY Descrizione: S-80823ALY SEIKO TO-92 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNUA-B8HT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.2V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80821CNNB-B8GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.1V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80821CNUA-B8GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.1V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822CNNB-B8HT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 2.2V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 S-80822ANNP-EDK-T2 Descrizione: S-80822ANNP-EDK-T2 SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80822ANUP-EDK-T2 Descrizione: S-80822ANUP-EDK-T2 SEIKO NMX SOT-89 Produttori: SEIKONMX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 S-80823ALY-Z Descrizione: S-80823ALY-Z SEIKO TO-92 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong