


IMAGE NOT AVAILABLE



## LM3914N-1/NOPB

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	LM3914N-1/NOPB
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**LM3914N-1/NOPB** 100% nuovi pezzi originali 2727 disponibili, trova prezzi LM3914N-1/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM3914N-1/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM3914N-1/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di LM3914N-1/NOPB

Numero di parte	LM3914N-1/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 20 V	Contenitore dispositivo fornitore	18-PDIP
Serie	-	imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	18-DIP (0.300", 7.62mm)	Altri nomi	LM3914N1NOPB
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Tipo montaggio	Through Hole
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Interfaccia	-
Tipo di visualizzazione	LED, LCD, Vacuum Fluorescent (VF)	Cifre o caratteri	10 Steps
Corrente - Alimentazione	6.1mA	Configurazione	Dot/Bar Display
Numero di parte base	LM3914	Quantità di magazzino	2727 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">PMIC-driver di visualizzazione</a>	Descrizione	IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con LM3914N-1/NOPB

LM3914N-1/NOPB	LM3914N-1/NOPB parte	LM3914N-1/NOPB Prezzo	Distributore LM3914N-1/NOPB
LM3914N-1/NOPB tecnico	Stock LM3914N-1/NOPB	Inventario LM3914N-1/NOPB	LM3914N-1/NOPB Fornitore
Ordine online LM3914N-1/NOPB	LM3914N-1/NOPB Richiesta	Immagine LM3914N-1/NOPB	Immagine LM3914N-1/NOPB
LM3914N-1/NOPB pdf	Scheda tecnica LM3914N-1/NOPB	Scheda tecnica LM3914N-1/NOPB	LM3914N-1/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM3914N-1/NOPB	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>LM39101GRS-5.0</b>  <b>Descrizione:</b> LM39101GRS-5.0 HTC TO-252-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39100S-5.0</b>  <b>Descrizione:</b> LM39100S-5.0 HTC SOT223  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 25000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM392CN</b>  <b>Descrizione:</b> LM392CN NSC DIP8  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3911</b>  <b>Descrizione:</b> LM3911 NS DIP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915-1</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3911N</b>  <b>Descrizione:</b> LM3911N NS DIP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3914V</b>  <b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 20PLCC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39102GRS-ADJ-5L</b>  <b>Descrizione:</b> LM39102GRS-ADJ-5L HTC SOT252-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2653 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM392</b>  <b>Descrizione:</b> LM392 NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3927AJ</b>  <b>Descrizione:</b> LM3927AJ NS QFN  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3916N</b>  <b>Descrizione:</b> LM3916N DIP18 114AB  <b>Produttori:</b> DIP18  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM391N-60</b>  <b>Descrizione:</b> LM391N-60 NSC DIP-16  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM391N-100</b>  <b>Descrizione:</b> LM391N-100 NS DIP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3914N</b>  <b>Descrizione:</b> LM3914N DIP18 08  <b>Produttori:</b> DIP18  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM391N-80</b>  <b>Descrizione:</b> LM391N-80 NS DIP16  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915N-1</b>  <b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3916N-1/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3916N-1</b>  <b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39102RS-ADJ</b>  <b>Descrizione:</b> LM39102RS-ADJ HTC TO252-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39202SX</b>  <b>Descrizione:</b> LM39202SX HG TO263  <b>Produttori:</b> HG  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM3911H-46</b>  <b>Descrizione:</b> LM3911H-46 NS CAN4  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2818 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3915N</b>  <b>Descrizione:</b> LM3915N DIP16 1034  <b>Produttori:</b> DIP16  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39101RS-5.0</b>  <b>Descrizione:</b> LM39101RS-5.0 HTC TO252  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM39102RS</b>  <b>Descrizione:</b> LM39102RS HTC TO252-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2646 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39102G-S08-R</b>  <b>Descrizione:</b> UTC SOP8  <b>Produttori:</b> UTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39101-5.0</b>  <b>Descrizione:</b> LM39101-5.0 HTC TO252-5  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LM39102D</b>  <b>Descrizione:</b> LM39102D HTC SOT-89  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM3914N-1</b>  <b>Descrizione:</b> IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 17200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LM39100S-3.3</b>  <b>Descrizione:</b> LM39100S-3.3 HTC SOT223  <b>Produttori:</b> HTC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong