




10101788-002CLF

fabricante Numero di parte:	10101788-002CLF
Produttore / Marca	Amphenol FCI
Parte della descrizione:	CONN SATA PLUG 22POS SLD R/A
Schede tecniche:	10101788-002CLF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

10101788-002CLF 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo 10101788-002CLF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 10101788-002CLF Amphenol Commercial (Amphenol ICC) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 10101788-002CLF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 10101788-002CLF

Numero di parte	10101788-002CLF	Produttore / Marca	Amphenol FCI
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount, Right Angle
fine	Solder	Caratteristiche	Board Guide, Solder Retention
Tipo connettore	SATA	Numero di posizioni	22
Finitura contatto	Gold	Spessore finitura contatto	30.0µin (0.76µm)
Tipo connettore	Plug, Shrouded	Altri nomi	10101788-002CLF-ND 609-5314-2
Quantità di magazzino	600 pcs Stock	Categoria	Connettori, interconnessioni > Connettori innestabili
Descrizione	CONN SATA PLUG 22POS SLD R/A	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 10101788-002CLF

Amphenol Commercial (Amphenol ICC) 10101788-002CLF	Parte 10101788-002CLF	Prezzo 10101788-002CLF	Distributore 10101788-002CLF
Fornitore 10101788-002CLF	10101788-002CLF tecnico	Azione 10101788-002CLF	Inventario 10101788-002CLF
Immagine 10101788-002CLF	Ordine online 10101788-002CLF	Richiesta 10101788-002CLF	Immagine 10101788-002CLF
Scheda tecnica 10101788-002CLF pdf	10101788-002CLF pdf	Datasheet 10101788-002CLF	Scheda tecnica 10101788-002CLF
Amphenol Commercial Products 10101788-002CLF	Scarica la scheda tecnica 10101788-002CLF	Produttore Amphenol Commercial (Amphenol ICC)	Asahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor
Amphenol FCI (Amphenol ICC) 10101788-002CLF	Amphenol Information Communication & Commercial	10101788-002CLF	10101788-002CLF

Potresti essere anche interessato:

 10104A-SO16 Descrizione: 10104A-SO16 ELMOS SOP16 Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 1010817* Descrizione: 1010817* COSMO DIP Produttori: COSMO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101-211-217-BVUT Descrizione: 101-211-217-BVUT SDP Produttori: SDP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10107F Descrizione: 10107F PHI DIP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10102A Descrizione: 10102A ELMOS SOP16 Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10106813-02112LF Descrizione: HERMAPHRODITIC 20POS 0.5MM SMD Produttori: Amphenol Commercial (Amphenol ICC) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10105DC Descrizione: 10105DC F CDIP Produttori: F Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10100N Descrizione: 10100N S DIP-16P Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101-211-217-BVUT20-26 Descrizione: 101-211-217-BVUT20-26 TMT SMD Produttori: TMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10105A Descrizione: 10105A ELMOS TSSOP-24 Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10105N Descrizione: 10105N S DIP-16P Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101.11D Descrizione: 101.11D ELMOS TSSOP16 Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10104F Descrizione: 10104F PHI DIP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10101F Descrizione: 10101F PHI DIP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10101 Descrizione: 10101 ON PLCC-20 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10101C Descrizione: 10101C ELMOS SOP Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 1010218 Descrizione: 1010218 ST SOP-20 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10103594-0001LF Descrizione: CONN RCPT STD MICRO USB TYPE B Produttori: Amphenol Commercial (Amphenol ICC) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10103593-0001LF Descrizione: CONN RCPT STD MICRO USB TYPE B Produttori: Amphenol Commercial (Amphenol ICC) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101/100V Descrizione: 101/100V MURATA DIP3 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10102F Descrizione: 10102F PHI DIP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10103F Descrizione: 10103F S CDIP16 Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10103A Descrizione: 10103A ELMOS SOP Produttori: ELMOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101 100 0805 Descrizione: 101 100 0805 SAM 805 Produttori: SAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 10109F Descrizione: 10109F PHI DIP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 101033 Descrizione: 101033 IR SOP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10105F Descrizione: 10105F S CDIP16 Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 1010817 Descrizione: 1010817 COSMO SOP-4 Produttori: COSMO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10102(PLCC) Descrizione: 10102(PLCC) ON PLCC20 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 10102FA Descrizione: 10102FA ST DIP-16 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong