



**3296Y-1-103**

fabricante Numero di parte:	3296Y-1-103
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP
Schede tecniche:	3296Y-1-103.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**3296Y-1-103** 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 3296Y-1-103, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3296Y-1-103 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3296Y-1-103: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**Le specifiche di 3296Y-1-103**

Numero di parte	3296Y-1-103	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3296 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	10 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	25	Modalità Pannello	10 kOhms
Altri nomi	3296Y-103 3296Y1103	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Potenziometri, resistori variabili &gt; Potenzziometro trimmer</a>	Descrizione	TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

**Parole chiave realizzate con 3296Y-1-103**

Bourns, Inc. 3296Y-1-103	Parte 3296Y-1-103	Prezzo 3296Y-1-103	Distributore 3296Y-1-103
3296Y-1-103 tecnico	Azione 3296Y-1-103	Inventario 3296Y-1-103	Fornitore 3296Y-1-103
Ordine online 3296Y-1-103	Richiesta 3296Y-1-103	Immagine 3296Y-1-103	Immagine 3296Y-1-103
3296Y-1-103 pdf	Datasheet 3296Y-1-103	Scheda tecnica 3296Y-1-103	Scheda tecnica 3296Y-1-103 pdf
Scarica la scheda tecnica 3296Y-1-103	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3296Y-1-103	Bourns Inc. 3296Y-1-103
J.W. Miller / Bourns 3296Y-1-103			

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>3299W-1-103LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-503LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296Z-1-502</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296X-1-503</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-105LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296Y-1-502</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296Y-1-201</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3299W-1-202LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-505LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296Y-1-503</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-203LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-501LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296X-1-253LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296Y001100</b> <b>Descrizione:</b> 3296Y001100 BOURNS DIP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3299W-1-254LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296Z-1-503</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3299X-1-103LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3299X-1-105LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3299W-1-102</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-104LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-202LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296X-1-201LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-502LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296Z-1-201LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3296X-1-103LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3299W-1-101</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-202</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>3299W-1-102LF</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-1-203</b> <b>Descrizione:</b> TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>3296X-Y91-102LF</b> <b>Descrizione:</b> 3296X-Y91-102LF BOURNS DIP <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong