

**TISP8201HDMR-S**

fabricante Numero di parte:	TISP8201HDMR-S
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	SLIC PROTECTOR 100 AMP
Schede tecniche:	TISP8201HDMR-S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**TISP8201HDMR-S** 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo TISP8201HDMR-S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP8201HDMR-S Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP8201HDMR-S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di TISP8201HDMR-S

Numero di parte	TISP8201HDMR-S	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	-
Tecnologia	Mixed Technology	applicazioni	General Purpose
Numero di circuiti	2	Tensione - Serraggio	-
Quantità di magazzino	1500 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Protezione del circuito &gt; TV-tecnologia mista</a>
Descrizione	SLIC PROTECTOR 100 AMP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con TISP8201HDMR-S

Bourns, Inc. TISP8201HDMR-S	Parte TISP8201HDMR-S	Prezzo TISP8201HDMR-S	Distributore TISP8201HDMR-S
TISP8201HDMR-S tecnico	Azione TISP8201HDMR-S	Inventario TISP8201HDMR-S	Fornitore TISP8201HDMR-S
Ordine online TISP8201HDMR-S	Richiesta TISP8201HDMR-S	Immagine TISP8201HDMR-S	Immagine TISP8201HDMR-S
TISP8201HDMR-S pdf	Datasheet TISP8201HDMR-S	Scheda tecnica TISP8201HDMR-S	Scheda tecnica TISP8201HDMR-S pdf
Scarica la scheda tecnica TISP8201HDMR-S	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP8201HDMR-S	Bourns Inc. TISP8201HDMR-S
J.W. Miller / Bourns TISP8201HDMR-S			

Potresti essere anche interessato:

 <b>TISP8200M</b> Descrizione: TISP8200M BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7380F3DR-S</b> Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7380F3</b> Descrizione: TISP7380F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8211MDR-S</b> Descrizione: SURGE PROT THYRIST POS V SLIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP83121</b> Descrizione: TISP83121 BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP9110L</b> Descrizione: TISP9110L T SMD8 Produttori: T Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8201MD-S</b> Descrizione: TISP8201MD-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP83121DR</b> Descrizione: TISP83121DR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8200MDR-S</b> Descrizione: THYRISTOR 120V 45A 8SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8200MDR</b> Descrizione: TISP8200MDR BOURNS SOP-8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8250DR-S</b> Descrizione: THYRISTOR 250V 30A Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8250</b> Descrizione: TISP8250 BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8201MDR-S</b> Descrizione: THYRISTOR 120V 45A 8SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP9110LDMR-S</b> Descrizione: SURGE PROT THYRIST NEG/POS SLIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8201M</b> Descrizione: TISP8201M BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP83121DR-S</b> Descrizione: PROTECTOR OVER VOLTAGE 100V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 77500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7290F3SL</b> Descrizione: SURGE SUPP 220V BIDIR 3-SL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7350F3DR-S</b> Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8200HDMR-S</b> Descrizione: SLIC PROTECTOR 100 AMP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7320F3DR-S</b> Descrizione: THYRISTOR 240V 175A Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7290F3DR-S</b> Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP8200MD-S</b> Descrizione: TISP8200MD-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8210MDR-S</b> Descrizione: SURGE PROT THYRIST NEG V SLIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8210MDR-5</b> Descrizione: TISP8210MDR-5 BOURNS SOP-8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP7260F3DR-S</b> Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8201MDR</b> Descrizione: TISP8201MDR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8201DMR-S</b> Descrizione: TISP8201DMR-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>TISP7320F3DR</b> Descrizione: SURGE SUPP 240V BIDIR 8-SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP7320F3</b> Descrizione: TISP7320F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>TISP8211MDR</b> Descrizione: TISP8211MDR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 37500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong