




S-80851CNMC-B9CT2G

fabricante Numero di parte:	S-80851CNMC-B9CT2G
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 5.1V SOT23-5
Schede tecniche:	S-80851CNMC-B9CT2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80851CNMC-B9CT2G 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo S-80851CNMC-B9CT2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80851CNMC-B9CT2G SII Semiconductor Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80851CNMC-B9CT2G: Info@IC-Components.com































Le specifiche di S-80851CNMC-B9CT2G

Numero di parte	S-80851CNMC-B9CT2G	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-808xxC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	SC-74A, SOT-753	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-5
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-5
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Open Drain or Open Collector
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	-	Tensione - Soglia	5.1V
Quantità di magazzino	3000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC VOLT DETECTOR 5.1V SOT23-5	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con S-80851CNMC-B9CT2G

SII Semiconductor Corporation S-80851CNMC-B9CT2G	Parte S-80851CNMC-B9CT2G	Prezzo S-80851CNMC-B9CT2G	Distributore S-80851CNMC-B9CT2G
Fornitore S-80851CNMC-B9CT2G	S-80851CNMC-B9CT2G tecnico	Azione S-80851CNMC-B9CT2G	Inventario S-80851CNMC-B9CT2G
Immagine S-80851CNMC-B9CT2G	Ordine online S-80851CNMC-B9CT2G	Richiesta S-80851CNMC-B9CT2G	Immagine S-80851CNMC-B9CT2G
Scheda tecnica S-80851CNMC-B9CT2G pdf	S-80851CNMC-B9CT2G pdf	Datasheet S-80851CNMC-B9CT2G	Scheda tecnica S-80851CNMC-B9CT2G
	Scarica la scheda tecnica S-80851CNMC-B9CT2G	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80851CNMC-B9CT2G
Seiko Instruments S-80851CNMC-B9CT2G	Seiko Instruments, Inc. S-80851CNMC-B9CT2G		

Potresti essere anche interessato:

 <p>S-80850CLNB-B7BT2U Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.0V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80850CNNB-B9BT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.0V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80852CNUA-B9DT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.2V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80851CNMC-B9C-T2 Descrizione: S-80851CNMC-B9C-T2 SEIKO SOT-23-5 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80850ANUP Descrizione: S-80850ANUP SEIKO SOT-89 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80851CLUA-B7CT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.1V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80855CLPF-B7GTFG Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.5V SNT-4A Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80850CNY-n-G Descrizione: S-80850CNY-n-G SII TO-92 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80850CNMA-B9BT1G Descrizione: S-80850CNMA-B9BT1G SEIKO SOT23 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80852CNMC-B9DT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.2V SOT23-5 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80848CNNB-B89-T2G Descrizione: S-80848CNNB-B89-T2G SII SOT-343 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80855CNNB-B9GT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.5V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80850CNNB Descrizione: S-80850CNNB SII SOT343 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80849CLNB-B7AT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 4.9V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80848CNNB-B89T2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 4.8V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80855CNNB-B9G-T2 Descrizione: S-80855CNNB-B9G-T2 SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80848CNUA-B89T2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 4.8V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80851CNUA-B9C Descrizione: S-80851CNUA-B9C SEIKO SOT-89 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80854CNUA-B9FT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.4V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80854CNNB-B9F-T2 Descrizione: S-80854CNNB-B9F-T2 SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80854CNNB-B9FT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.4V SC-82AB Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80850CNUA-B9BT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.0V SOT89-3 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80855ANNP Descrizione: S-80855ANNP SEIKO SOT-343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80853ANNP-EJH-T2 Descrizione: S-80853ANNP-EJH-T2 SEIKO SOT-343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80852ANNP-EJG-T2 Descrizione: S-80852ANNP-EJG-T2 SEIKO SOT-343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80851CNY-B Descrizione: S-80851CNY-B SII TO-92 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80852CNUA- Descrizione: S-80852CNUA- SOT89 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80850CNY-B-G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.0V TO-92 Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80850CNPF-B9BT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 5.0V SNT-4A Produttori: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80852CNNB-B9D-T2 Descrizione: S-80852CNNB-B9D-T2 SEIKO SOT343 Produttori: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong