



DPX315950DT-5006C1

fabricante Numero di parte:	DPX315950DT-5006C1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206
Schede tecniche:	DPX315950DT-5006C1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 47800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX315950DT-5006C1 100% nuovi pezzi originali 47800 in magazzino, trova il prezzo DPX315950DT-5006C1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX315950DT-5006C1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX315950DT-5006C1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DPX315950DT-5006C1

Numero di parte	DPX315950DT-5006C1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1206 (3216 Metric), 8 Leads	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5GHz ~ 5.95GHz 1206 (3216 Metric), 8 Leads
Bande di frequenza (Low / High)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 5GHz ~ 5.95GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	21.00dB / -
Return Loss (Low Band / High Band)	10dB / 9dB	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	21.00dB / -
Altri nomi	445-3262-6	Quantità di magazzino	47800 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DPX315950DT-5006C1

TDK Corporation DPX315950DT-5006C1	Parte DPX315950DT-5006C1	Prezzo DPX315950DT-5006C1	Distributore DPX315950DT-5006C1
DPX315950DT-5006C1 tecnico	Azione DPX315950DT-5006C1	Inventario DPX315950DT-5006C1	Fornitore DPX315950DT-5006C1
Ordine online DPX315950DT-5006C1	Richiesta DPX315950DT-5006C1	Immagine DPX315950DT-5006C1	Immagine DPX315950DT-5006C1
DPX315950DT-5006C1 pdf	Datasheet DPX315950DT-5006C1	Scheda tecnica DPX315950DT-5006C1	Scheda tecnica DPX315950DT-5006C1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX315950DT-5006C1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX315950DT-5006C1	

Potresti essere anche interessato:

<p>DPX205850DT-9043B2BR Descrizione: DPX205850DT-9043B2BR TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9063C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9063C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX311990DT-3004 Descrizione: DPX311990DT-3004 TDK 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5032A1 Descrizione: DPX252690DT-5032A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX315950DT-5005B2 Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5121C1 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9026C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9026C1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5031A1 Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9163C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9163C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX255875DT-0016C1 Descrizione: DPX255875DT-0016C1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9038A1 Descrizione: DPX205850DT-9038A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9108 Descrizione: DPX205950DT-9108 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5032B1 Descrizione: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9027A1 Descrizione: DPX205950DT-9027A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9063B1SJ Descrizione: DPX205950DT-9063B1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX255875DT-0016B1 Descrizione: DPX255875DT-0016B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX255875DT-0017B1 Descrizione: DPX255875DT-0017B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9062A1SJ Descrizione: DPX205950DT-9062A1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX255875DT-0017A1 Descrizione: DPX255875DT-0017A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5220A2K Descrizione: DPX252690DT-5220A2K TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9108A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9038A1-H Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9173C1SJ Descrizione: DPX205850DT-9173C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX315950DT-5006A1 Descrizione: DPX315950DT-5006A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5042B2 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-4154B1 Descrizione: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5021B1 Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 1008 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9043B1 Descrizione: DPX205850DT-9043B1 TDK SOP-2 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9057B1SJ Descrizione: DPX205950DT-9057B1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong